

รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


● คุณภาพน้ำผิวดินลำน้ำสายหลัก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สคพ.16) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินลำน้ำสายหลัก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก พื้นที่จังหวัดสตูล รวมจำนวน 2 แหล่งน้ำ 8 จุดตรวจวัด ดังนี้

ลำน้ำสายหลัก	จำนวนจุดตรวจวัด
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รหัส 22)	
- คลองละงู	3
- คลองมาบัง	5
รวม	8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สคพ.16 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ความถี่ 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2567 ผลการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน¹ (WQI) พบว่าคุณภาพน้ำ 2 แหล่งน้ำ อยู่ในเกณฑ์ดีและเกณฑ์พอใช้คิดเป็น ร้อยละ 50 เท่ากัน (รูปที่ 1)

- แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 1 แหล่ง คือ คลองละงู
- แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จำนวน 1 แหล่ง คือ คลองมาบัง



รูปที่ 1 สถานการณ์คุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2567

¹ ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI)

แสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ำในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃-N) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้ำ ดีมาก (คะแนน 91-100) ดี (คะแนน 71-90) พอใช้ (คะแนน 61-70) เสื่อมโทรม (คะแนน 31-60) และเสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0-30)

❖ **ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก**

คลองละงู

คุณภาพน้ำคลองละงู อยู่ในเกณฑ์ดีทั้ง 3 จุดตรวจวัด ได้แก่ สะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว (LG01) สะพานละงู บ้านลาหงา (LG02) และท่าเทียบเรือปากบารา (LG03) (รูปที่ 2 และตารางที่ 1)

พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH₃-N) พบค่าค่อนข้างสูงบริเวณสะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว (LG01) และท่าเทียบเรือปากบารา (LG03)


คลองมาบัง

คุณภาพน้ำคลองมาบัง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ทั้ง 5 จุดตรวจวัด ได้แก่ สะพานบ้านบูเก็ตมายู (MB01) สะพานปันจอร์ (MB02) สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กदारुณันนะท์ (MB03) สะพานคลองมาบัง บ้านไทรงาม (MB04) และท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตำมะลังใต้ (MB05) (รูปที่ 2 และตารางที่ 1)

พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ ได้แก่ แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH₃-N) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 25 และ 25 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 คุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2567


เกณฑ์คุณภาพน้ำ (คะแนน WQI)	ร้อยละคุณภาพน้ำ	
	คลองละงู	คลองมาบัง
 ดี (71-90)	100 สะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว (LG01) สะพานละงู บ้านลาหงา (LG02) ท่าเทียบเรือปากบารา (LG03)	- ไม่มี -
 พอใช้ (61-70)	- ไม่มี -	100 สะพานบ้านบูเก็ตมายู (MB01) สะพานปันจอร์ (MB02) สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กदारुณันนะท์ (MB03) สะพานคลองมาบัง บ้านไทรงาม (MB04) ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตำมะลังใต้ (MB05)



MB03 สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กदारุณันนะท์
14 ก.พ. 67



MB05 ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตำมะลังใต้
14 ก.พ. 67



รูปที่ 2 คุณภาพน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2567

บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข

บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก		
<p>คลองละงู สะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว (LG01) ทำเทียบเรือปากบารา (LG03)</p>	<p>น้ำเสียจากการเกษตร ทำเทียบเรือ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเกษตร (Good Agricultural Practices: GAP) เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี/สารกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ รวบรวมมูลสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ - รณรงค์ ให้ความรู้ผู้ประกอบการและชาวประมงบริเวณทำเทียบเรือไม่ให้ปล่อยน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ
<p>คลองมาบัง สะพานปันจอร์ (MB02) สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาร์ลุณันนะห์ (MB03) สะพานคลองมาบัง บ้านไทรงาม (MB04) ทำเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตำมะลังใต้ (MB05)</p>	<p>น้ำเสียจากชุมชน ทำเทียบเรือ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์และส่งเสริมให้ครัวเรือนติดตั้งตะแกรงดักขยะ ถังดักไขมัน หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำ - รณรงค์ ให้ความรู้ผู้ประกอบการและชาวประมงบริเวณทำเทียบเรือไม่ให้ปล่อยน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ