


គ្រឿងការទូននិភ័យ



ក្នុងការដោរវង់និងគ្រប់គ្រងការសំណង់
សំណង់ការសំណង់និងគ្រប់គ្រងការសំណង់

สารบัญ

หน้า

บทนำ	2
หลักการทำงานของศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม	2
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ	
จุดที่ติดตั้ง	4
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ	4
รูปแบบการเตือนภัย	6
เว็บไซต์ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ	7
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้เว็บไซต์ “ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ”	8
ภาคผนวก ข คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ	13
ภาคผนวก ด คู่มือการดูแลระบบศูนย์เตือนภัย	20
ภาคผนวก ง แบบฟอร์มการบำรุงรักษาระบบ	23

ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค

บทนำ

ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค หมายถึง ศูนย์กลางหรือชื่อชุมชนสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center) และศูนย์บัญชาการ (War Room) ในการรับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยมลพิษ จากสถานีตรวจจับคุณภาพน้ำอัตโนมัติในลักษณะ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง แสดงบนระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการศูนย์เตือนภัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลคุณภาพน้ำที่เป็นปัจจุบัน (real – time) อย่างต่อเนื่อง ในการแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ำ เพื่อลดความสูญเสียด้านรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการปล่อยสารอาหารและมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ

หลักการทำงานของศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม


ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม มีหลักการทำงาน ดังนี้

1) การตรวจวัดคุณภาพน้ำ : สถานีตรวจจับคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จะมีชุดควบคุมการทำงาน สั่งงานให้เครื่องสูบน้ำทำการสูบตัวอย่างน้ำขึ้นมาตรวจวัดในตู้สถานี โดย พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้ดี อุณหภูมิน้ำ (Temperature) อออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความนำไฟฟ้า (EC) หรือ ค่าความเค็ม (Salinity) โดยชุดควบคุมการทำงานสามารถตั้งเวลาของการสูบตัวอย่างน้ำขึ้นมาตรวจวัดได้

2) การจัดเก็บและส่งข้อมูล : ข้อมูลผลการตรวจวัดจะเก็บบรรทึกอยู่ใน Datalogger ภายในชุดควบคุมการทำงาน ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ 6,144 ครั้ง (ติดเป็น 128 วัน) และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเพื่อถูกส่งข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลคุณภาพน้ำที่บันทึกแต่ละครั้ง ได้กำหนดให้ส่งไปจัดเก็บข้างคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Server) โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (General Packet Radio Services/ GPRS)

3) การเผยแพร่ข้อมูล : ข้อมูลคุณภาพน้ำที่จัดเก็บอยู่ใน Database สามารถเรียกดูข้อมูลได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4) การใช้งานเพื่อการเตือนภัย : ชุดควบคุมการทำงานจะสั่งงานให้ส่งข้อมูลในรูปแบบข้อความสั้น (SMS) ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดสัญญาณไปกระพริบที่ตู้สถานี ในทันทีที่คุณภาพน้ำพารามิเตอร์ใดพารามิเตอร์หนึ่ง เริ่มผิดปกติ โดยในแต่ละพารามิเตอร์สามารถกำหนดค่าระดับต่ำสุดหรือสูงสุดที่จะให้เตือนได้



รูปที่ 1 โครงสร้างของระบบเตือนภัย

สกานีตรวจนวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

จุดที่ติดตั้ง

ปัจจุบันสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการติดตั้งสกานีตรวจนวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 สกานี ต่อที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกะภิร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และหมู่ที่ 5 บ้านม้า งอน ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ดือ ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดย จะทำงานอย่างอัตโนมัติ พร้อมระบบส่งข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนกัย เมื่อตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ำผิดปกติ ทั้งนี้ วัดกุประสงค์เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำตลอด 24 ชั่วโมง และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ให้ทราบถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำ และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำเสีย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ำ และความเสียหายของผู้ใช้น้ำ

สกานีตรวจนวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติสามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ 4 พารามิเตอร์ ดังนี้

1. ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO)

เป็นค่าที่มีความจำเป็นต่อการหายใจของพืชและสัตว์ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่น้ำเป็นมิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) แหล่งน้ำที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ควรมีค่า DO ไม่ต่ำกว่า 4 มก./ล. ถ้าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่า 3 มก./ล. จะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ แหล่งน้ำโดยเฉพาะอย่างเก็บน้ำบางแห่งอาจตรวจวัดค่า DO ได้สูงเกินกว่า 10 มก./ล. ในเวลากลางวัน แสดงให้เห็นว่าอาจมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของสาหร่ายในแหล่งน้ำ (Algae Bloom) เป็นเหตุให้เกิดการผลิตค่าออกซิเจนละลายน้ำมากเกินปกติ อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทำให้เกิดโรค gas bubble disease โดยจะเกิดฟองก๊าซขึ้นในระบบหมุนเวียนโลหิต ขณะที่ในช่วงเวลากลางคืนออกซิเจนละลายน้ำเหล่านั้นจะลดต่ำลงมากเนื่องจากการหายใจของสาหร่าย ทำให้แหล่งน้ำขาดออกซิเจนกะทันหัน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัตว์น้ำขาดออกซิเจนหายใจจนตายได้

สกานีตรวจนวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สามารถวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำได้ ในช่วง 0.0 – 20.0 มก./ล.

2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (pH)

ค่าบ่งชี้ระดับความเป็นกรดหรือด่างของแหล่งน้ำ ซึ่งมีค่าต่ำสุด 0 หน่วย และมีค่าสูงสุด 14 หน่วย แหล่งน้ำที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 จะถือว่ามีสภาพเป็นกรด แหล่งที่มีค่า pH สูงกว่า 7 จะถือว่ามีสภาพเป็นด่าง แหล่งน้ำที่ดีควรมีค่า pH ใกล้เดียง 7 ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน อาทิ การอุปโภค บริโภค การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ การเกษตรและอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำพิเศษของประเทศไทย กำหนดให้ค่า pH ควรอยู่ในช่วง 5-9 หน่วย แหล่งน้ำที่ค่า pH ฯไม่ได้มาตรฐานอาจจะเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ และเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังกล่าว

สกานีตรวจนวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ได้ในช่วง 0-14



รูปที่ 2 จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

3. ค่าอุณหภูมิ (Temperature)

ค่าความร้อนเย็นของแหล่งน้ำ ซึ่งจะมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดำเนินชีวิตของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ำภาคสนามอีกด้วย อาทิ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ หรือค่าการนำไฟฟ้า เป็นต้น ปกติในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยจะมีค่าอุณหภูมิผันแปรอยู่ในช่วง 23-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากพิเศษ อาจเกิดจากการระบายน้ำก็จากโรงงานอุตสาหกรรม อุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ 2-3 องศาเซลเซียส อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ ในช่วง 0 - 50 องศาเซลเซียส

4. ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity)

ค่าที่แสดงถึงความสามารถของน้ำในการเป็นสื่อนำทางไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของปริมาณเกลือหรือสารละลายนินทรีย์ต่างๆ ในน้ำ หน่วยวัดของค่าการนำไฟฟ้า คือ ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ($\mu\text{S}/\text{cm}$) ค่าการนำไฟฟ้าส่วนใหญ่จะแปรผันโดยตรงกับความเดิมของน้ำ ดังนั้น การนำไฟฟ้าของน้ำจะมีผลโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก แหล่งน้ำปกติจะมีค่าการนำไฟฟ้า ประมาณ 150- 300 ($\mu\text{S}/\text{cm}$) แหล่งน้ำที่มีค่าการนำไฟฟ้าเกินกว่า 1,000 ($\mu\text{S}/\text{cm}$) อาจไม่เหมาะสมสำหรับการชลประทาน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สามารถวัดค่าความนำไฟฟ้าได้ ในช่วง 0.01 - 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$

ค่าความเดิมของน้ำ (Salinity)

ค่าแสดงระดับความเดิมของแหล่งน้ำซึ่งจะแปรผันโดยตรงกับค่าการนำไฟฟ้า ความเดิมมีหน่วยเป็นพีพีที (ppt, part per thousand, หรือส่วนในพันส่วน) น้ำที่มีความเดิมมากย่อมไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการประปา การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์น้ำจีด ปกติแหล่งน้ำจะเริ่มมีความเดิมประมาณ 1 ppt ไม่เหมาะสมสำหรับการชลประทาน นอกจากนี้ ค่าความเดิมมีค่าเกินกว่า 7 ppt จะไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงและการดำเนินชีวิตของสัตว์น้ำจีด

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สามารถวัดค่าความเดิมได้ ในช่วง 0 - 70 ppt

รูปแบบการเตือนภัย

เมื่อคุณภาพน้ำผิดปกติ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ จะแจ้งเตือนภัยได้ 3 ช่องทาง คือ เตือนภัยโดยสัญญาณไฟที่ด้านหน้าสถานี เตือนภัยผ่าน SMS บนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเตือนภัยผ่านอีเมล (e-mail)

- การเตือนภัยโดยสัญญาณไฟที่ด้านหน้าสถานี

เตือนเป็นสัญญาณไฟกระพริบ ณ ตู้สถานี ให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงสามารถมองเห็นได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเตือนภัย - ไฟเหลืองกระพริบ และระดับวิกฤต - ไฟสีแดงกระพริบ

- การเตือนภัยผ่าน SMS บนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เตือนภัยโดยส่งข้อมูลดุณภาพน้ำเป็นข้อความสั้น (SMS) ไปยังโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประชาชน/เครือข่ายเฝ้าระวังดุณภาพน้ำเป็นต้น

- การเตือนภัยผ่านอีเมล์ (E-mail)

เตือนภัยโดยการส่งข้อมูลดุณภาพน้ำ ไปยังอีเมล์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้กำหนดเกณฑ์ดุณภาพน้ำที่จะให้แจ้งเตือนภัยไว้ 2 ระดับ ดือ ระดับเตือนภัย – ไฟสีเหลือง เมื่อปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่า 4 มก./ล. และระดับวิกฤต – ไฟสีแดง เมื่อปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่า 3 มก./ล.

เว็บไซต์ระบบติดตามตรวจสอบดุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ดุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดดุณภาพน้ำอัตโนมัติ จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (www.reo16.mnre.go.th) ภายใต้หัวข้อ “ระบบติดตามตรวจสอบดุณภาพน้ำอัตโนมัติ” หรือ www.reo16monitor.mnre.go.th

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้เว็บไซต์ “ระบบติดตามตรวจสอบดุณภาพน้ำอัตโนมัติ”

- เข้าเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ด้วย www.reo16.mnre.go.th จะปรากฏหน้าต่างเว็บไซต์ เลื่อนลงมาด้านซ้ายล่างของหน้าต่างเว็บไซต์จะพบแบบเบอร์ “ระบบติดตามตรวจสอบดุณภาพน้ำอัตโนมัติ”

ระบบติดตามตรวจสอบดุณภาพน้ำอัตโนมัติ

รายงานผลการติดตามตรวจสอบดุณภาพน้ำอัตโนมัติ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงแม่น้ำเจ้าพระยา [20/09/2013]

2. เข้าสู่ “ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ” (www.reo16monitor.mnre.go.th)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ชื่อมาลีนราษฎร์พิพัฒน์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อมาลีนราษฎร์พิพัฒน์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Water Quality Monitoring System

หน้าหลักสก.16 เข้าสู่ระบบ

แผนที่ ดาวเทียม ไบยาริช

เดือกดูสถานี

- บางยี่ขัน (สงขลา)
- นาทับ (สงขลา)

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจดูคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


POWERED BY Google

ค่า	ค่ามาตรฐาน	การใช้
pH	ศักดิ์ความเป็นกรดด่าง	
DO (Dissolved Oxygen)	ศักดิ์ปริมาณออกซิเจนและออกไซด์ (mg/l)	
EC (Electric Conductivity)	ศักดิ์ ค่าความนำไฟฟ้า (mS/cm)	
Temp (Temperature)	ศักดิ์ ค่าอุณหภูมิ (°C)	
Salinity	ศักดิ์ ค่าความเค็ม (ppt)	


ประเกกคุณภาพน้ำ

ค่าที่ตรวจวัดจากเครื่อง

3. กรณีต้องการดูค่าคุณภาพน้ำสกัดตรวจดูคุณภาพน้ำแบบ Real Time



4. กรณีต้องการดูค่าดุลภาพน้ำสกานีตรวจวัดดุลภาพน้ำ แบบรายวัน



5. กรณีต้องการบันทึกค่าดูดูนภาพน้ำของสถานีตรวจวัดดูดูนภาพน้ำเพื่อนำไปใช้

1.เลือกนำข้อมูลออกและบันทึกเป็นไฟล์

ID	สถานี	วันที่	เวลา	pH	DO (mg/l)	EC (ms/cm)	Sal(ppt)	Temp(°C)	คุณภาพน้ำ
6393	นาทับ	2010-01-23	23:30:00	7.44	5.51	38.25	24.86	29.18	ดี
6392	นาทับ	2010-01-23	23:00:00	7.47	5.48	38.50	25.03	29.16	ดี
6391	นาทับ	2010-01-23	22:30:00	7.50	5.78	38.50	25.03	29.26	ดี
6390	นาทับ	2010-01-23	22:00:00	7.56	6.20	38.75	25.19	29.30	ดี
6389	นาทับ	2010-01-23	21:30:00	7.63	6.53	39.00	25.35	29.50	ดี
6388	นาทับ	2010-01-23	21:00:00	7.59	6.49	38.75	25.19	29.72	ดี
6387	นาทับ	2010-01-23	20:30:00	7.63	6.68	39.00	25.35	29.97	ดี
6386	นาทับ	2010-01-23	20:00:00	7.63	6.96	39.25	25.51	30.09	ดี
6385	นาทับ	2010-01-23	19:30:00	7.66	7.27	39.25	25.51	30.20	ดี
6384	นาทับ	2010-01-23	19:00:00	7.69	7.54	39.50	25.68	30.43	ดี
6383	นาทับ	2010-01-23	18:30:00	7.69	7.93	39.75	25.84	30.58	ดี
6382	นาทับ	2010-01-23	18:00:00	7.69	8.11	40.00	26.00	30.85	ดี
6381	นาทับ	2010-01-23	17:30:00	7.69	8.18	40.00	26.00	31.11	ดี
6380	นาทับ	2010-01-23	17:00:00	7.69	8.26	40.50	26.33	31.76	ดี
6379	นาทับ	2010-01-23	16:30:00	7.66	7.93	40.50	26.33	32.43	ดี
6378	นาทับ	2010-01-23	16:00:00	7.63	7.87	40.50	26.33	32.70	ดี
6377	นาทับ	2010-01-23	15:30:00	7.59	7.65	40.75	26.49	32.92	ดี
6376	นาทับ	2010-01-23	15:00:00	7.50	6.78	40.50	26.33	32.76	ดี
6375	นาทับ	2010-01-23	14:30:00	7.47	6.94	40.75	26.49	32.79	ดี
6374	นาทับ	2010-01-23	14:00:00	7.50	6.65	40.50	26.33	32.92	ดี
6373	นาทับ	2010-01-23	13:30:00	7.44	6.43	40.25	26.16	32.44	ดี
6372	นาทับ	2010-01-23	13:00:00	7.44	6.28	39.75	25.84	32.00	ดี
6371	นาทับ	2010-01-23	12:30:00	7.44	6.47	39.50	25.69	32.01	ดี

2.กรอกรายละเอียดการขอรับบริการข้อมูล

3.จัดเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล

ไฟล์เก็บบันทึกและเปิดด้วยโปรแกรม

ກາດຜນວກ ຂ

ດູ່ມືອກຮັບຮັງຮັກໜາເດືອນການຈົດຄຸນກາພນ້າອັຕໂນມັຕ

ຫັວດປະມານອອກຊີເຈນລະລາຍໜ້າ

1. ກາຣ Calibration

Calibrate ດ້ວຍອາກາສ ໂດຍ ດຳເນີນກາຣດັ່ງນີ້

Item	Select	Menu level	Accept
1.		ນຳ sensor ອອກຈາກ process ແລະ ທຳຄວາມ ສະອາດຕ້ວຍຝ້າຫຼຸບນໍາໜາມາດໆ	
2.		ໃສ' sensor ລົງໃນຄູ່ calibrate ເຕີມນໍາລົງໄປ ເລືກນ້ອຍປະມານ 25-50 ml ແລ້ວປຶກຄູ່ໃຫ້ ສົນທິກັບຕົວ sensor	
3.		ວາງຄູ່ທີ່ໃສ' probe ລົງບນິ້ນຮະນາບ ອ່າຍ່າໃຫ້ ເຂົ້າໄກຄື້ແລ່ລ່າກຳນົດຄວາມຮ້ອນ	
4.		MAIN MENU	
5.		SENSOR SETUP	
6.		SELECT SENSOR (ຄ້ານີ້ມາກກວ່າໜຶ່ງ sensor)	
7.		CALIBRATION	
8.		AIR CAL	
9.		OUTPUT MODE information ເລື່ອກ Active, Hold, Transfer	
10.		“Move the sensor in air” ໃສ' sensor ລົງໃນຄູ່ calibrate	
11.		ຕອນນີ້ probe ກຳດັ່ງ calibrate ມີ້າຈອຈະ ແສດງ “Wait to Stabilize”	

12.		หน้าจอจะแสดงค่าการ calibrate (Cal Complete) ขึ้นมาโดยอัตโนมัติหลังจาก 2-3 นาทีที่ค่าไม่แน่นอน แต่ถ้าค่าไม่นิ่งหลังจาก 45 นาที แล้วหน้าจอจะแสดง “Unable to Calibrate”	
13.		ทำการขันตอนตามที่หน้าจoprobe กลับไปวัดตามเดิม	

2. การบำรุงรักษา

สิ่งที่ต้องทำ	ความถี่
ทำความสะอาด sensor	ทุกๆ 90 วัน
ตรวจสอบความเสียหายของ sensor cap	ทุกๆ 90 วัน
Calibrate Sensor	ขึ้นอยู่กับทางฝ่ายบริการกำหนด

3. การทำความสะอาด sensor

การทำความสะอาด sensor ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ด ถ้า sensor cap ถูกก่อตัวจากตัว probe ห้ามไม่ให้ sensor cap โดยเด็ดโดยตรงในบริเวณด้านในของ sensor cap เพราะการที่แสงแดดโดยด้านในของ sensor cap จะทำให้ sensor cap เสียเร็ว

หัววัดปริมาณความนำไฟฟ้า

1. การ Calibration

Contacting Conductivity Senor แต่ละตัวจะมีค่า zero point และ offset ไม่เท่ากัน และควรที่จะ zero ทุกครั้งก่อนที่จะ calibrate sensor ดังนี้

● การ Zero Cal

Zero sensor ก่อนที่จะ calibrate ดังนี้ และให้ sensor แห้งก่อนที่จะ zero

1. จาก Main Menu เลือก Sensor Setup กด Enter
2. เลือก Sensor ที่ต้องการ (หากมีการต่อมากรกว่า 2 sensor)
3. เลือก CALIBRATE กด Enter
4. เลือก ZERO กด Enter
5. เลือกชนิดของ Outmode ที่ต้องการ (Active, Hold, Transfer)
6. นำ sensor มาไว้ในอากาศ กด Enter
7. การ calibrate เริ่มดำเนินการโดยขึ้นข้อความ “WAIT TO STABILIZE”
8. กด Enter เมื่อค่าการวัดแสดงผล
9. นำ Sensor กลับสู่จุดวัด

● การ Calibrate แบบ One Point Sample

การ Calibrate จะต้องนำ sensor จุ่มลงในสารละลายที่เตรียมไว้ (ตามตารางด้านล่าง) หรือหากติดตั้งใน Process สามารถนำเข้าใน Process วิเคราะห์ที่ียบกับ Lab

1. จาก Main Menu เลือก SENSOR SETUP กด Enter
2. เลือก Sensor ที่ต้องการ (หากมีการต่อมากรกว่า 2 sensor)
3. เลือก CALIBRATE กด Enter
4. เลือก ZERO กด Enter
5. เลือก 1 POINT SAMPLE กด Enter
6. เลือกชนิดของ Outmode ที่ต้องการ (Active, Hold, Transfer)
7. นำ Sensor จุ่มลงใน sample กด Enter
8. กด Enter เมื่อค่าคงที่
9. ปรับเปลี่ยนค่าการวัดตามค่าจริงที่ได้จาก Lab
10. นำ Sensor กลับสู่จุดวัด

● การ Calibrate แบบ 2 Sensor พร้อมกัน

1. เริ่ม Calibrate จาก sensor แรก จนถึงขั้น “WAIT TO STABILIZE”
2. เลือก LEAVE และกด Enter หน้าจอจะกลับไปยังหน้าจอการวัดหลัก ค่าการวัดของทั้ง 2 sensor จะแสดงขึ้น

3. เริ่ม Calibrate sensor ที่สอง จนถึงขั้น “WAIT TO STABILIZE”
4. เลือก LEAVE และกด Enter หน้าจอจะกลับไปยังหน้าจอการวัดหลัก ดำเนินการวัดของห้อง 2 sensor จะแสดงขั้น การ calibrate จะดำเนินอยู่โดยไม่ต้องขึ้นด่าให้เห็น
 5. กลับไปที่หน้าจอการ Calibrate ของ Sensor ตัวใดตัวหนึ่ง โดยเลือก Main Menu
 6. เลือก SENSOR SETUP กด Enter
 7. เลือก sensor ที่ต้องการ
 8. ตัวเลขการ calibrate จะแสดงขึ้นมา แสดงว่ายังคงดำเนินการ calibrate อยู่

การเตรียมสารละลายน้ำ Conductivity Reference

ใช้ตารางด้านล่าง สำหรับเตรียมสารละลายน้ำ Conductivity Reference โดยมีค่าระหว่าง 200 ถึง 100,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ซึ่งควรที่จะใช้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าการวัดใน Process จริงเพื่อความแม่นยำที่สุด โดยอธิการดื่มน้ำ NaCl แห้งและบริสุทธิ์ ผสมลงในน้ำ DI ปริมาตร 1 ลิตร ท่ออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

Conductivity Reference Solution

Desired Solution Value			Grams NaCl to be added
$\mu\text{S}/\text{cm}$	mS/cm	ppm (NaCl) ¹	
100	0.10	50	0.05
200	0.20	100	0.10
500	0.50	250	0.25
1000	1.00	500	0.50
2000	2.00	1010	1.01
3000	3.00	1530	1.53
4000	4.00	2060	2.06
5000	5.00	2610	2.61
8000	8.00	4340	4.34
10000	10.00	5560	5.56
20000	20.00	11590	11.59

2. การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

1. จาก Main Menu เลือก SENSOR SETUP กด Enter
2. เลือก Sensor ที่ต้องการ (หากมีการต่อมากกว่า 2 sensor)
3. เลือก DIAG/TEST กด Enter
4. เลือก TEMP ADJUST กด Enter ดำเนินการจะแสดงขั้น
5. ปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิ กด Enter

3. การบำรุงรักษา

1. ทำความสะอาดภายนอก sensor โดยใช้บ้ำล้าง หากยังมีสิ่งสกปรกเกาะอยู่ ให้ใช้ผ้าบุ่มบิดบ้ำหมาดปัดออก
2. ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อาจจะเกาะติดภายในช่อง electrode ภายนอก โดยใช้ผ้าบุ่มบิดบ้ำหมาดปัดออก จากนั้นใช้บ้ำอุ่นล้าง
3. เตรียมสบู่ผสมลงในบ้ำอุ่น จากนั้นนำ sensor แช่ลงในน้ำสบู่ 2-3 นาที
4. ใช้ผ้าหรือแปรงบุ่ม เช็ดทำความสะอาดในช่องวัดของ electrode
5. หากคราบสกปรกยังไม่ออก ให้ใช้กรดพสมอ่อน ๆ โดยจุ่มลงในบ้ำกรดอ่อน แต่ห้าม

เก็บ 5 นาที

6. หลังจากน้ำใน sensor ล้างด้วยบ้ำอุ่นสะอาด แล้วนำไปจุ่มลงในน้ำสบู่ 2-3 นาที เพื่อชำระล้างกรดที่อาจจะยังคงเกาะติดอยู่
7. นำ sensor มาล้างด้วยบ้ำอุ่นสะอาด

หัววัดพีเอช

1. การ Calibration

เครื่องสามารถที่จะ Calibrate ได้ทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ one หรือ two point automatic และ manual ซึ่งการ calibrate แบบ automatic จะใช้ buffer และรองรับกระถังค่าดองที่ ส่วนการcalibrate แบบ manual จะใช้ sample ที่รู้ค่าในการ calibrate และป้อนค่านั้นลงใน controller โดยอาจจะใช้การวิเคราะห์ทาง lab

1. จาก Main Menu เลือก Sensor Setup กด Enter
2. เลือก Sensor ที่ต้องการ (หากมีการต่อมากกว่า 2 sensor)
3. เลือก CALIBRATE กด Enter
4. เลือก 1 POINT AUTO กด Enter
5. เลือกชนิดของ Outmode ที่ต้องการ (Active, Hold, Transfer)
6. นำ sensor ที่ทำการสะอาดแล้วจุ่มลงในน้ำ buffer กด Enter
7. กด Enter เมื่อค่าดองที่ หน้าจอจะแสดง 1 Point Auto Complete และค่าความชื้น (xx.x mV/pH)
8. นำ probe กลับสู่จุดวัด

● Two Point Automatic Calibration

1. จาก Main Menu เลือก Sensor Setup กด Enter
2. เลือก Sensor ที่ต้องการ (หากมีการต่อมากกว่า 2 sensor)
3. เลือก CALIBRATE กด Enter
4. เลือก 2 POINT AUTO กด Enter
5. เลือกชนิดของ Outmode ที่ต้องการ (Active, Hold, Transfer)
6. นำ sensor ที่ทำการสะอาดแล้วจุ่มลงในน้ำ buffer ที่ 1 กด Enter
7. กด Enter เมื่อค่าดองที่
8. นำ sensor ที่ทำการสะอาดแล้วจุ่มลงในน้ำ buffer ที่ 2 กด Enter
9. กด Enter เมื่อค่าดองที่ หน้าจอจะแสดง 2 Point Calibration Complete และค่าความชื้น (xx.x mV/pH)
10. นำ probe กลับสู่จุดวัด

● One Point Manual Calibration

1. จาก Main Menu เลือก SENSOR SETUP กด Enter
2. เลือก Sensor ที่ต้องการ (หากมีการต่อมากกว่า 2 sensor)
3. เลือก CALIBRATE กด Enter
4. เลือก 1 POINT MANUAL กด Enter

5. เลือกชนิดของ Outmode ที่ต้องการ (Active, Hold, Transfer)
6. นำ sensor ที่ทำการทดสอบแล้วจุ่มลงในน้ำ sample กด Enter
7. กด Enter เมื่อค่าคงที่ ป้อนค่าที่ถูกต้องของน้ำ sample กด Enter
8. กด Enter เมื่อค่าคงที่ หน้าจอจะแสดง 1 Point Manual Complete และค่าความชัน (xx.x mV/pH)
9. นำ probe กลับสู่จุดวัด

● **Two Point Manual Calibration**

1. จาก Main Menu เลือก SENSOR SETUP กด Enter
2. เลือก Sensor ที่ต้องการ (หากมีการต่อมากกว่า 2 sensor)
3. เลือก CALIBRATE กด Enter
4. เลือก 2 POINT MANUAL CAL. กด Enter
5. เลือกชนิดของ Outmode ที่ต้องการ (Active, Hold, Transfer)
6. นำ sensor ที่ทำการทดสอบแล้วจุ่มลงในน้ำ sample ที่ 1 กด Enter
7. กด Enter เมื่อค่าคงที่ ป้อนค่าที่ถูกต้องของน้ำ sample กด Enter
8. นำ sensor ที่ทำการทดสอบแล้วจุ่มลงในน้ำ sample ที่ 2 กด Enter
8. หน้าจอจะแสดง 2 Point Manual Cal Complete และ ค่าความชัน (xx.x mV/pH)
9. นำ probe กลับสู่จุดวัด

3. การบำรุงรักษา

1. ทำการทดสอบภายนอก sensor โดยใช้น้ำล้าง หากยังมีสิ่งสกปรกเกาะอยู่ ให้ใช้ผ้าบุ่มบิดน้ำหมาดปัดออก
2. ทำการทดสอบสิ่งสกปรกที่อาจจะเกาะติดภายนอก electrode ภายนอก โดยใช้ผ้าบุ่มบิดน้ำหมาดปัดออก จากนั้นใช้น้ำอุ่นล้าง
 3. เตรียมสบู่ผสมลงในน้ำอุ่น จากนั้นนำ sensor แช่ลงในน้ำสบู่ 2-3 นาที
 4. ใช้ผ้าหรือแพร่งบุ่ม เช็ดทำความสะอาดในช่องวัดของ electrode
 5. หากคราบสกปรกยังไม่ออก ให้ใช้กรดผสมอ่อน ๆ โดยจุ่มลงในน้ำกรดอ่อน ๆ

ห้ามเกิน 5 นาที

6. หลังจากนั้นนำ sensor ล้างด้วยน้ำอุ่นสะอาด แล้วนำไปปั่นจุ่มลงในน้ำสบู่ 2-3 นาที เพื่อชำระล้างกรดที่อาจจะยังคงเกาะติดอยู่
7. นำ sensor มาล้างด้วยน้ำอุ่นสะอาด


ກາດພນວກ ດ

ດຸ່ມືອກາຮູແລະຮບບຕູນຍໍເຕືອນກັຍ


ກາຮູແລະຮບບດອນພິວເຕອຣແລະຮບບກາຮັງ

1. ຕຽບສອບຂ້ອມຸລກາຮົາງຈາກພິວເຕອຣແລະຮບບດອນພິວເຕອຣແມ່ນຳ ໃນກຣົນທີ່ໄມ້ມີກາຮັງຈາກພິວເຕອຣແມ່ນຳທີ່ໄດ້ ເຈົ້າທັງໝົດທີ່ຕ້ອງຕຽບສອບດວາມພິດພາດຂອງຮບບທີ່ 3 ສ່ວນດີວ


- ອຸປກຣນົດອນພິວເຕອຣແມ່ນຳ ແລະ ອຸປກຣນົດສັນນານ
- ຮະບບອົນເຕອຣເນືດ
- ຕູດຕຽບດ້ວຍຕູນກາຮັງອັດໂນມັດ ແລະ ອຸປກຣນົດສັນນານ




2. ຕຽບສອບກາຮັງຈາກພິວເຕອຣແລະຮບບດອນໂທຣສັບພິດທີ່ເກີ່ວຂອງໃນກຣົນດ້າຕູນກາຮັງເສື່ອໂກຣນ



3. ดูแลการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
4. ทำการเปิด Service log_sms สำหรับประมวลผลข้อมูลสำหรับเตรียมส่ง E-Mail และ SMS
(**หมายเหตุ** เมนู log_sms ต้องเปิดไว้ตลอดเวลา ห้ามปิด)



5. เปิด Service SMS สำหรับวิเคราะห์ว่าจะต้องส่ง E-Mail และ SMS ให้กลุ่มบุคคลที่ได้ระบุไว้ในระบบ (**หมายเหตุ** เมนู SMS ต้องเปิดไว้ตลอดเวลา ห้ามปิด)



6. ทำการสำรองข้อมูลดูนภาพน้ำทุกเดือนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์

7. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ



ภาคผนวก ง แผนการดูและระบบศูนย์เตือนภัยและแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล

แผนการดูและระบบศูนย์เตือนภัย

กิจกรรม	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ตรวจสอบการทำงานของระบบศูนย์เตือนภัยฯ ผ่านระบบ online	ทุกวัน	นายกนพนธ์ นิลกรัตน์ บ.ส.ร.ดนา แฟชั่น			◀									▶
2. ทำความาดเข็นเซอร์	ทุกสัปดาห์	นายวิสุทธิ์ กีรติวนิช นายกนพนธ์ นิลกรัตน์			◀									▶
3. ทำความาดปั้น/อุปกรณ์สูบบ้า	ทุกเดือน	นายวิสุทธิ์ กีรติวนิช นายกนพนธ์ นิลกรัตน์			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
4. ปรับเทียบเข็นเซอร์	ทุก 3 เดือน	นายวิสุทธิ์ กีรติวนิช นายกนพนธ์ นิลกรัตน์			↔			↔	↔		↔	↔	↔	
5. ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือนภัย	ทุกสัปดาห์	นายบุญฤทธิ์ พิษณุ				◀								▶

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล

ว/ด/ป เวลา	ตรวจสอบการทำงาน ของระบบฯ	ทำความาด เข็นเซอร์	ทำความาด ปั้น/อุปกรณ์สูบบ้า	ปรับเทียบ เข็นเซอร์	ตรวจสอบข้อมูล การแจ้งเตือนภัย	ปัญหาที่พบและการแก้ไข	ผู้ดำเนินการ