

18

ที่ สข 0013 / 68



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

14 มกราคม 2553

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือร้องเรียน จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหมู่ที่ 3,4 และ 5 ตำบลวัดขนุน และประชาชนตำบลราแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ว่าเกิดเหตุปลาเป็นจำนวนมาก ต่อกลิ้นเหม็นสร้างความรำคาญให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงงานไทยยูเนียน ซีพีคัส จำกัด ทำการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้บำบัดลงสู่คลองปะโอ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จึงขอความร่วมมือมายังท่านร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

087: 2954589

Signature

(นายกฤษฎ ปุรินทรภิบาล)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Signature

011134012

Signature

14 ม.ค. 53

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0-7431-6234

ประชาชนหมู่ที่ 3, 4, 5

ต.บ้านหวน อ.วังนพต.จ.สระบุรี

14 กรกฎาคม 2553

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ขอให้ตั้งสถานีที่ ทอรรคสองตมทตพททำ โดยอำนาจ

เพื่อรองรับโครงการของชุมชนวิสาหกิจ สักต สักตปล่อยน้ำเสีย

ที่สถานีได้ขจัด ๑.๕๐๐๐๐๐๐๐ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านหวน อ.วังนพต.จ.สระบุรี

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ว่าขอตั้ง สถานี

ของสองตมทตพททำ เป็นชุมชนวิสาหกิจ สักต สักตปล่อยน้ำเสีย

ในชุมชนวิสาหกิจ สักต สักตปล่อยน้ำเสีย และสถานีปล่อยน้ำเสีย

ที่สถานี สักต สักตปล่อยน้ำเสีย และเป็นที่ตั้งของชุมชนวิสาหกิจ

ขอตั้ง สถานี สักต สักตปล่อยน้ำเสีย และเป็นที่ตั้งของชุมชนวิสาหกิจ

เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่าย และที่จำหน่ายสินค้า

ขอเรียนขอโปรดทราบ และขอเรียนขอ

ขอเรียนขอโปรดทราบ

ประชาชน ๓, ๔, ๕ ต.บ้านหวน
อ.วังนพต.จ.สระบุรี

คู่มือฉบับ



ที่ ทส 0205(16)/ ๒๒

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

/ กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปลาตาย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ที่สข 0013/62 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบ ฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้ประสานมายังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีปลาตาย เนื่องจากโรงงานไทยยูเนียน ซีฟู๊ดส์ จำกัด ทำการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้บำบัดลงสู่คลองปะโอ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นั้น

ในการนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ตรวจสอบพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำ ร่วมกับปลัดอำเภอสิงหนคร เจ้าหน้าที่อบต.วัดขนุน สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กำนัน และประชาชนในพื้นที่ แล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทไทยยูเนียน ซีฟู๊ดส์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารการผลิตเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อน้ำทิ้งจากระบบผลิตลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบท่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จากการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ พบว่าระหว่างการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งจากระบบผลิตลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีน้ำทิ้งรั่วไหลลงสู่คลองปะโอ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินกิจการอาหารทะเลจึงทำให้น้ำทิ้งมีค่าโปรตีนสูง ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในลำคลอง

2. สภาพคุณภาพน้ำในคลองปะโอและคลองอาทิตย์เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั่วไปของลำคลอง และจากการรั่วไหลของน้ำทิ้งที่ยังไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองปะโอ ทำให้ปริมาณอินทรีย์ในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์ใน


กระบวนการย่อยสลาย จึงทำให้ออกซิเจนละลายน้ำในน้ำมีค่าลดลง ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ และสภาพทั่วไปของคลองอาทิตย์ บางช่วงมีวัชพืช เช่น จอกแหวน ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักตบชวา เจริญปกคลุมเต็มลำคลอง และบางช่วงมีวัชพืชเจริญอย่างหนาแน่น ลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยเสริมทำให้คุณภาพน้ำแหล่งน้ำเสื่อมโทรม

3. ข้อเสนอแนะ

- ขอความร่วมมือให้บริษัทระมัดระวังในการประกอบกิจการ มิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
- ให้บริษัทฯ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริเวณคลองด้านข้างโรงงาน เพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม
- ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วไปในคลองอาทิตย์ โดยการลอกวัชพืช เช่น จอกแหวน ผักกระเฉด ผักตบชวา สาหร่าย ในบางช่วงที่มีความหนาแน่นออกอย่างสม่ำเสมอ และควรดูแลท่อระบายน้ำแต่ละช่วงของลำคลองไม่ให้อุดตัน เพื่อให้น้ำไหลได้ต่อเนื่องกันตลอดลำคลอง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิกรม เดชหนู)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-7431-1882, 0-7431-3419 ต่อ 17

โทรสาร 0-7431-3419 ต่อ 13

E-mail : envreo16@hotmail.com, reo16.org@mnre.mail.go.th

รายงานผลการตรวจสอบ

กรณีปลาตาย เนื่องจากโรงงานไทยยูเนี่ยน ซีฟูคส์ จำกัด ทำการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้บำบัดลงสู่คลองปะโอ

1. เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับหนังสือจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีประชาชนหมู่ที่ 3,4 และ 5 ตำบลวัดขนุน และประชาชนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ว่าเกิดเหตุปลาตายเป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากโรงงานไทยยูเนี่ยน ซีฟูคส์ จำกัด ทำการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้บำบัดลงสู่คลองปะโอ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553

2. การดำเนินการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ร่วมกับปลัดอำเภอสิงหนคร เจ้าหน้าที่อบต.วัดขนุน สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กำนัน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำคลองปะโอและคลองอาทิตย์ จำนวน 6 จุด (ดังรูปที่ 1) คือ 1) คลองปะโอเหนือโรงงานไทยยูเนี่ยนซีฟูคส์ จำกัด 2) คลองปะโอด้านข้างโรงงานไทยยูเนี่ยนซีฟูคส์ จำกัด 3) ฝายคลองอาทิตย์เชื่อมกับคลองปะโอ 4) คลองอาทิตย์บริเวณปลาตายจุดที่ 1 5) คลองอาทิตย์บริเวณปลาตายจุดที่ 2 6) คลองอาทิตย์บริเวณเหนือจุดปลาตาย โดยการตรวจวัดหรือวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิ (Temperature Water), ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO), ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD), ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen, $\text{NH}_3\text{-N}$), ค่าไนเตรตไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen, $\text{NO}_3^- \text{-N}$)

3. ผลการติดตามตรวจสอบ

3.1 ผลการสำรวจพื้นที่ ดังรูปที่ 2

- บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟูคส์ จำกัด

บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟูคส์ จำกัด ดำเนินกิจการอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ พบว่าบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารการผลิตเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อน้ำทิ้งจากระบบผลิตลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบท่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จากการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ พบว่าระหว่างการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งจากระบบผลิตลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีน้ำทิ้งรั่วไหลลงสู่คลองปะโอ

- สภาพทั่วไปของลำคลอง

น้ำจากคลองปะโอไหลผ่านคลองอาทิตย์ โดยบริเวณรอยต่อระหว่างคลองอาทิตย์และคลองปะโอมีประตูระบายน้ำเชื่อม ซึ่งบริเวณคลองปะโอ ในเขตตำบลวัดขนุน มีบริษัทไทยยูเนียน ซีฟู๊ด จำกัด ตั้งอยู่เพียง 1 แห่ง

คลองปะโอ มีความกว้างประมาณ 4 - 5 เมตร ความลึกประมาณ 2 เมตร น้ำมีสีน้ำตาลแดง ขุ่นเล็กน้อย น้ำไหลเรื่อยๆ บริเวณด้านข้างบริษัทฯ น้ำมีกลิ่นเหม็นมาก

คลองอาทิตย์ มีความกว้างประมาณ 15 - 20 เมตร ความลึกประมาณ 2 เมตร น้ำสีน้ำตาลแดง ขุ่นเล็กน้อย น้ำไหลช้า บางช่วงมีวัชพืชขึ้นปกคลุม เช่น ผักบุ้ง จอก ผักตบชวา สาหร่าย มีการเจริญมากกว่าร้อยละ 50 และบางช่วงวัชพืชหนาแน่นเต็มลำคลอง พื้นที่สองข้างคลองเป็นไร่นาสวนผสม มีท่อระบายน้ำเชื่อมระหว่างคลองอาทิตย์และนา เป็นช่วง ๆ

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังตารางที่ 1

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จากคลองคลองปะโอ และ คลองอาทิตย์ จำนวน 6 จุด มีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจสอบได้ดังนี้

3.2.1 ค่าอุณหภูมิ (Temperature) ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ น้ำ จำนวน 6 จุด พบว่าไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส มีค่าอยู่ในช่วง 29 – 31 องศาเซลเซียส


3.2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 6 จุด มีค่าอยู่ในช่วง 6-6.4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3

3.2.3 ค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) ซึ่งมีความสำคัญในการที่จะรักษาภาวะของลำน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ คือ ให้มีค่าออกซิเจนในปริมาณที่พอเหมาะ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 หรือระดับพอใช้ จะต้องมีความออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรากฏว่า จุดที่ 1 คลองปะโอเหนือบริษัทไทยยูเนียน ซีฟู๊ด จำกัด มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ เท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประเภทที่ 3 จุดที่ 2 คลองปะโอบริเวณด้านข้างบริษัทไทยยูเนียน ซีฟู๊ด จำกัด จุดที่ 3 ฝ่ายคลองอาทิตย์เชื่อมกับคลองปะโอ จุดที่ 4 คลองอาทิตย์บริเวณปลาตายจุดที่ 1 จุดที่ 5 คลองอาทิตย์บริเวณปลาตายจุดที่ 2 จุดที่ 6 คลองอาทิตย์บริเวณเหนือปลาตาย มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ เท่ากับ 0.4 , 3.0, 1.0, 0, 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประเภทที่ 3

3.2.3 ค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand , BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสกปรกของแหล่งน้ำ โดยในลำน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 หรือระดับพอใช้ ค่าบีโอดีที่มีได้ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่า ทุกจุดมีค่าเกิน 2 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประเภทที่ 3 โดยมีค่าความสกปรก (BOD) อยู่ในช่วง 10.9 – 51.7 มิลลิกรัม/ลิตร โดยพบว่า


บริเวณจุดที่ 2 คลองปะโอบบริเวณด้านข้างบริษัทไทยยูเนียน ซีฟูคส์ จำกัด มีค่าบีโอดี เท่ากับ 51.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าจุดอื่นๆ

3.2.4 ค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (Ammonia, $\text{NH}_3\text{-N}$) มักพบในแหล่งน้ำผิวดิน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากย่อยสลายโปรตีนของจุลินทรีย์



ปริมาณแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้ำ ต้องมีค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าทุกจุดมีค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจนเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจนอยู่ในช่วง 2.0 – 8.4 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่ามีโปรตีนซึ่งเป็นความสกปรกในรูปสารอินทรีย์สูง เพราะความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ประเภทโปรตีน เมื่อถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน จะทำให้เกิดแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจนดังสมการข้างต้น น้ำที่มีค่าแอมโมเนียในไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าน้ำนั้นถูกทำให้สกปรกใหม่ๆ โดยพบว่าบริเวณจุดที่ 2 คลองปะโอบบริเวณด้านข้างบริษัทไทยยูเนียน ซีฟูคส์ จำกัด มีค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน เท่ากับ 8.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าจุดอื่นๆ

3.2.5 ค่าไนเตรตไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen, $\text{NO}_3\text{-N}$) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนสาเหตุที่สารเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในน้ำ (ทั้งน้ำสะอาดและน้ำโสโครก) เพราะการที่มันสามารถเปลี่ยนจากรูปสารอินทรีย์ไปเป็นรูปสารอนินทรีย์ ปฏิกิริยาที่เกิดเป็นดังนี้



น้ำที่มีปริมาณไนเตรตไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าน้ำนั้นถูกทำให้สกปรกเป็นเวลานาน ปริมาณไนเตรตไนโตรเจน ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้ำต้องมี ค่าไนเตรตไนโตรเจน ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าทุกจุดมีค่าไนเตรตไนโตรเจนไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.005 – 0.023 มิลลิกรัมต่อลิตร

4. วิเคราะห์สาเหตุ

จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไป ปัจจัยสภาพแวดล้อม และข้อมูลคุณภาพน้ำ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ปลาในคลองอาทิตย์ตาย มีดังนี้

4.1 ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณคลองปะโอและคลองอาทิตย์ พบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำมีค่าน้อยกว่าค่าที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ซึ่งมีค่ากำหนดให้มีค่าไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร ยกเว้นจุดที่ 1 คลองปะโอเหนือบริษัทไทยยูเนียนซีฟูดส์ จำกัด มีค่าเท่ากับ 4 มิลลิกรัม/ลิตร จากการตรวจสอบสภาพทั่วไปพบว่า จุดที่ 2 คลองปะโอบริเวณด้านข้างบริษัทฯ น้ำมีกลิ่นเหม็นมาก ส่วนคลองอาทิตย์พบว่ามี วัชพืชขึ้นปกคลุม จำนวนมาก มีการเจริญมากกว่าร้อยละ 50 และ บางช่วงมีวัชพืชอยู่หนาแน่นเต็มลำคลอง โดยพืชจะใช้ออกซิเจนในช่วงกลางคืนจนถึงตอนเช้ามืดก่อนมีแสงแดด ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีออกซิเจนต่ำ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ออกซิเจนของสัตว์น้ำ

4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี บริเวณคลองปะโอและคลองอาทิตย์ พบว่าค่าบีโอดีมีค่าสูง ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ว่าบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อน้ำทิ้งจากระบบผลิตลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ระบบท่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยพบว่าระหว่างการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งจากระบบผลิตลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีน้ำทิ้งรั่วไหลลงสู่คลองปะโอ จากการตรวจวิเคราะห์โดยเฉพาะบริเวณจุดที่ 2 คลองปะโอบริเวณด้านข้างบริษัทไทยยูเนียน ซีฟูดส์ จำกัด มีค่าบีโอดี เท่ากับ 51.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าจุดเก็บน้ำอื่นๆ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินกิจการอาหารทะเลจึงทำให้น้ำทิ้งมีค่าโปรตีนสูง จึงทำให้น้ำมีปริมาณสารอินทรีย์มาก จุลินทรีย์ที่อาศัยในแหล่งน้ำต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมากในการย่อยสลายสารอินทรีย์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในแหล่งน้ำลดลง กระทบต่อการดำรงชีวิตของปลาและสัตว์น้ำ

4.3 ผลจากการวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน บริเวณคลองอาทิตย์และคลองปะโอ พบว่าค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจนมีค่าสูง จากการตรวจวิเคราะห์โดยเฉพาะบริเวณ จุดที่ 2 คลองปะโอบริเวณด้านข้างบริษัทไทยยูเนียน ซีฟูดส์ จำกัด มีค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน เท่ากับ 8.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าจุดเก็บน้ำอื่นๆ ซึ่งค่าแอมโมเนียในโตรเจนเป็นค่าที่บ่งชี้ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์สูง และเป็นค่าที่แสดงว่าน้ำนั้นถูกทำให้สกปรกใหม่ ๆ

5. สรุปผล

สภาพคุณภาพน้ำในคลองปะโอและคลองอาทิตย์เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั่วไปของลำคลอง และจากการรั่วไหลของน้ำทิ้งที่ยังไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองปะโอ ทำให้ออกซิเจนในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลาย จึงทำให้ออกซิเจนละลายน้ำในน้ำมีค่าลดลง ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ และสภาพทั่วไปของคลองอาทิตย์ บางช่วงมีวัชพืช เช่น จอกแหวน ผักบู่ ผักกระเฉด ผักตบชวา เจริญปกคลุมเต็มลำคลอง และ บางช่วงมีวัชพืชเจริญอย่างหนาแน่น ลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยเสริมทำให้คุณภาพน้ำแหล่งน้ำเสื่อมโทรม

6. ข้อเสนอแนะ


6.1 ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ ระมัดระวังในการประกอบกิจการ มิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

6.2 ให้บริษัทฯ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริเวณคลองด้านข้างโรงงาน เพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม

6.3 ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วไป ในคลองอาทิตย์ โดยการลอกวัชพืช เช่น จอกแหน ผักกระเฉด สาหร่าย ในบางช่วงที่มีความหนาแน่นออกอย่างสม่ำเสมอ และควรดูแลท่อระบายน้ำ แต่ละช่วงของลำคลองไม่ให้อุดตันเพื่อให้น้ำไหลได้ต่อเนื่องกันตลอดลำคลอง

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553

| จุดที่ | ชื่อ | พิกัด | | อุณหภูมิ อากาศ(°C) | อุณหภูมิ น้ำ(°C) | ความเป็น กรด-ด่าง | ออกซิเจน ละลาย (มก./ล.) | ความสกปรก (บีโอดี) (มก./ล.) | แอมโมเนียใน หน่วยไนโตรเจน (มก./ล.) | ไนเตรตในหน่วย ไนโตรเจน(มก./ล.) | สภาพทั่วไป |
|--|--|--------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | X | Y | | | | | | | | |
| 1 | คลองปะโอเหนือบริษัทไทยยูเนี่ยนซีฟู๊ดส์ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร | 664252 | 809480 | 30 | 29 | 6 | 4 | 22.5 | 2.0 | 0.023 | น้ำสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่นเหม็น |
| 2 | คลองปะโอบริเวณด้านข้างบริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู๊ดส์ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร | 663914 | 809370 | 30 | 31 | 6.3 | 0.4 | 51.7 | 8.4 | 0.018 | น้ำสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็นน่า |
| 3 | ฝายคลองอาทิตย์เชื่อมกับคลองปะโอ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร | 663430 | 809179 | 30 | 30 | 6.4 | 3 | 15.4 | 5.3 | 0.013 | น้ำสีน้ำตาล มีกลิ่นเล็กน้อย |
| 4 | คลองอาทิตย์บริเวณปลายจุดที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร | 663949 | 807993 | 30 | 30 | 6.4 | 1 | 22.5 | 6.9 | 0.015 | น้ำขุ่นมาก สีดำ มีกลิ่นเหม็น เล็กน้อย |
| 5 | คลองอาทิตย์บริเวณปลายจุดที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร | 663948 | 807994 | 30 | 30 | 6.3 | 0 | 21.0 | 5.4 | 0.012 | น้ำขุ่นมาก สีดำ มีกลิ่นเหม็น เล็กน้อย |
| 6 | คลองอาทิตย์บริเวณเหนือปลาย หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร | 664167 | 807490 | 30 | 30 | 6.4 | 3.8 | 10.9 | 3.0 | 0.006 | น้ำขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น |
| มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 | | | | | ๒' | 5.0-9.0 | ไม่น้อยกว่า 4 | ไม่เกิน 2 | ไม่เกิน 0.5 | ไม่เกิน 5 | |



รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำคลองอาทิตย์และคลองปะโอ



คลองปะโอบบริเวณด้านข้างบริษัทไทยยูเนียน ซีฟู๊ดส์ จำกัด (จุดเก็บน้ำที่ 2)



ฝายคลองอาทิตย์เชื่อมกับคลองปะโอบ (จุดเก็บน้ำที่ 3)



คลองอาทิตย์ บริเวณปลาตายจุดที่ 1 (จุดเก็บน้ำที่ 4)



คลองอาทิตย์ บริเวณปลาตายจุดที่ 2 (จุดเก็บน้ำที่ 5)



คลองอาทิตย์ บริเวณเหนือจุดปลาดาย (จุดเก็บน้ำที่ 6)



ตรวจสอบภายในบริษัทไทยยูเนียน ซีฟู๊ดส์ จำกัด (ระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณปรับปรุงการก่อสร้าง)



ร่วมปรึกษาหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

รูปที่ 2 ภาพแสดงการสำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำคลองปะโอและคลองอาทิตย์



ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา

ถ. กาญจนวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 0-7431-1882, 0-7431-3419 ต่อ 23 โทรสาร 0-7431-3419 ต่อ 13

ใบรายงานผลการทดสอบ

เลขที่ใบรายงานผล : 0005/53

ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : นางนำจิตร จันทร์หอม

เลขที่ใบส่งตัวอย่าง : 53/0001-53/0006

ที่อยู่ : กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสท.16

วันที่ส่งตัวอย่าง : 14/01/53 เวลา: 16:30 น.

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน (เหตุร้องเรียน)

วันที่ทดสอบ : 15/01/53 - 20/01/53

| ตัวอย่างทดสอบ | BOD | COD* | TDS | TP | NO ₂ | NO ₃ | NH ₃ | TKN | ลักษณะตัวอย่าง |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | |
| จุดที่ 1 เหนือโรงงานไทยยูเนียน | 22.5 | 55.1 | 442 | 0.235 | 0.0072 | 0.0232 | 2.0 | 2.82 | ขุ่น ตะกอนสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น |
| จุดที่ 2 ด้านข้างโรงงาน | 51.7 | 98.4 | 628 | 1.691 | 0.0048 | 0.0184 | 8.4 | 9.42 | ขุ่น ตะกอนสีน้ำตาลเล็กน้อย กลิ่นเหม็นเน่า |
| จุดที่ 3 ฝาย | 15.4 | 31.5 | 550 | 0.262 | 0.0033 | 0.0126 | 5.3 | 5.56 | น้ำขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน มีกลิ่นเล็กน้อย |
| จุดที่ 4 จุดปลาดายที่ 1 | 22.5 | 42.5 | 454 | 0.329 | 0.0059 | 0.0146 | 6.9 | 7.56 | ขุ่นมาก ตะกอนมาก สีดำ กลิ่นเล็กน้อย |
| จุดที่ 5 จุดปลาดายที่ 2 | 21.0 | 39.4 | 594 | 0.440 | 0.0044 | 0.0124 | 5.4 | 6.02 | ขุ่นมาก ตะกอนมาก สีดำ กลิ่นเล็กน้อย |
| จุดที่ 6 เหนือจุดปลาดาย | 10.9 | 23.6 | 530 | 0.121 | 0.0016 | 0.0057 | 3.0 | 3.24 | ขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น |

หมายเหตุ รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

* พารามิเตอร์ที่อยู่ในขอบข่ายของการขอการรับรองมาตรฐานมอก.17025-2548 (อยู่ระหว่างขอการรับรอง)

วิธีทดสอบ

| พารามิเตอร์ | วิธีทดสอบ |
|-----------------|---|
| BOD | 5-Day Incubation และ Azide Modification |
| COD | Close reflux, Titrimetric Method |
| TDS | Dried at 180 °C |
| TP | Ascorbic Acid Method |
| NO ₂ | Colorimetric Method |
| NO ₃ | Colorimetric Method |
| NH ₃ | Colorimetric Method |
| TKN | Kjeldahl Method |

.....
อรรถพร ทาวด์

(นายอรรถพร ทาวด์)

ผู้ทดสอบ

20 / 1 / 53

.....
.....

(นางอาสาศุ มุขรักษา)

ผู้ตรวจสอบ

21 / 1 / 53

.....
.....

(นายอุดม สุขชุมพันธ์)

ผู้ทดสอบ

20 / 1 / 53

.....
.....

(นางสาวกัญจรีตา อุปมนตรี)

ผู้รับรอง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

21 / 1 / 53

แบบบันทึกนี้เก็บรวบรวมในแฟ้ม D 5.10-01 คู่มือสาร 1

F5.10-01 แก้ไขครั้งที่ 0 ประกาศใช้เมื่อวันที่/...../.....