

เรื่อง	การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและมลพิษของ บริษัท บีวีพี มารีน โปรดักส์ จำกัด
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับหนังสือจาก บริษัท บีวีพี มารีน โปรดักส์ จำกัด ขอให้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและมลพิษของ บริษัท ฯ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่ได้มีการร้องเรียนจากประชาชน หมู่ที่ 4, 5 และ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การดำเนินงาน	- เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค16 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลเขารูปช้าง ทำการตรวจสอบ บริษัท บีวีพี มารีน โปรดักส์ จำกัด รวมทั้งบริษัทที่ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงคือ บริษัท แสงเจริญ วัฒนาการประมง จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมปลาปนเปอซิฟิก จำกัด ผลการตรวจสอบ บริษัท บีวีพี มารีน โปรดักส์ จำกัด
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผลจากการตรวจสอบ บริษัท บีวีพี มารีน โปรดักส์ จำกัด พบว่ามีน้ำทิ้งซึมออกมาบริเวณหน้าโรงงาน รวมทั้งด้านข้างมีน้ำทิ้งท่วมขังเป็นบางแห่ง - จากการตรวจสอบกลิ่นพบว่า ณ จุดซึ่งห่างจาก บริษัท บีวีพี มารีน โปรดักส์ ฯ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 200 เมตร มีกลิ่นเหม็นมากสำหรับบริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 ซึ่งอยู่ห่างจากบริษัทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร พบว่ามีกลิ่นเหม็นบางช่วงเวลา - บริษัท แสงเจริญวัฒนาการประมง จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมปลาปนเปอซิฟิก จำกัด ไม่มีการผลิตในช่วงที่ทำการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำให้สามารถรวบรวมน้ำจากกระบวนการผลิตทั้งหมดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมไม่ให้น้ำทิ้งไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 2. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อลดกลิ่นจากการเน่าเหม็น