

เรื่อง	การตรวจสอบกรณีปลาตายในคลองปะโอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับหนังสือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาคากรณีประชาชนหมู่ 3, 4 และ 5 ตำบลวัดขนุน และประชาชนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร้องเรียนบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด ปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้บำบัดลงสู่คลองปะโอ ส่งผลให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับ อำเภอสิงหนคร อบต.วัดขนุน สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 อำเภอสิงหนคร ผู้นำชุมชนตำบลรำแดง และประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ - ทำการเก็บตัวอย่างน้ำคลองปะโอและคลองอาทิตย์ จำนวน 6 จุด ครอบคลุมบริเวณที่พบปลาตาย และบริเวณต้นน้ำก่อนพบปลาตาย
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด อยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบที่รวบรวมน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งระหว่างดำเนินการมีน้ำทิ้งรั่วไหลลงสู่คลองปะโอ - จากการสำรวจลำคลองพบว่าคลองอาทิตย์มีพีชน้ำและวัชพืชขึ้นปกคลุมเกือบตลอดลำคลอง - ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองปะโอบริเวณต้นน้ำก่อนไหลผ่าน บริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ยังมีค่าเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำมาก แต่หลังไหลผ่านบริษัท ฯ พบว่ามีค่าต่ำมากอยู่ในเกณฑ์ที่สัตว์น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ สำหรับปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี และค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน พบว่าหลังน้ำไหลผ่าน บริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ มีค่าสูงกว่าก่อนน้ำไหลผ่านมาก
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในการประกอบกิจการ ให้ บริษัทฯ ระมัดระวังมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 2. ให้ บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองปะโอบริเวณด้านข้างโรงงาน เพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม