

5. เรื่อง	การตรวจสอบร้านอาหารสมนึกชวนชิม
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ว่า ร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเวียนเกษวี ทิ้งขยะลงในลำคลองสาธารณะ และห้องน้ำห้องส้วมไม่มีบ่อเกรอะบ่อซึม มีการปล่อยลงสู่ลำคลองสาธารณะโดยตรง
การดำเนินงาน	- เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขี้มัน เข้าตรวจสอบพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จากผลการตรวจสอบคลองเวียนเกษวี บริเวณที่ร้านอาหารซึ่งถูกร้องเรียนตั้งอยู่ ไม่พบขยะในลำคลอง โดยทางร้านแจ้งว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา มีขยะซึ่งกองทิ้งไว้หน้าร้าน รอให้เทศบาลมาจัดเก็บสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถูกน้ำพัดลงสู่คลองจริง ซึ่งทางร้านอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข โดยการจัดทำยกพื้นเพื่อวางถังขยะ - จากการสำรวจห้องน้ำห้องส้วมพบมีบ่อเกรอะบ่อซึมฝังอยู่ใต้ดินหลังร้าน แต่อ่างล้างมือมีการต่อท่อพีวีซีปล่อยน้ำลงสู่ลำคลองสาธารณะโดยตรง โดยไม่เข้าระบบบ่อเกรอะบ่อซึม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการแยกเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำไปทิ้ง - ให้นำน้ำจากอ่างล้างมือเข้าระบบบ่อเกรอะบ่อซึมโดยไม่ให้ปล่อยลงสู่ลำคลองสาธารณะโดยตรง โดยให้รื้อท่อดังกล่าวออก - ให้ดูแลลำคลองบริเวณร้านอาหารไม่ให้ตันเขิน โดยการขุดลอกผักกระเฉดและต้นไม้ในลำคลองออก

ตรวจสอบร้านอาหารสมนึกชวนชิม

