

8. เรื่อง	การตรวจสอบปัญหาเหตุรำคาญจาก บริษัท เอส ซีซี โพรเซ่น ซีฟู๊ดส์ จำกัด
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาการปล่อยน้ำเสีย เสียงดัง กลิ่นเหม็นจากสารเคมีและยาเบื่อหนู จากบริษัท เอส ซีซี โพรเซ่น ซีฟู๊ดส์ จำกัด
การดำเนินงาน	- เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา เข้าตรวจสอบ บริษัท เอส ซีซี โพรเซ่น ซีฟู๊ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนไทรบุรี ซอย 27 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบกิจกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
ผลการดำเนินงาน	<p>จากการตรวจสอบ บริษัท เอส ซีซี โพรเซ่น ซีฟู๊ดส์ จำกัด พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปัญหากลิ่นเหม็นของสารเคมี เกิดจากคลอรีน ซึ่งบริษัทฯ มีการเติมคลอรีนน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยในขั้นตอนการเตรียมจะเปิดฝาดังแล้วเทคลอรีนน้ำลงไป บริเวณที่ดำเนินการมีการกันเป็นห้องเล็ก ๆ มีประตูเปิด-ปิดมิดชิด ด้านข้างมีช่องระบายอากาศ ส่วนด้านบนเปิดโล่ง 2. ปัญหาเสียงดัง เกิดจากระบบทำความเย็นของห้องเย็น ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 3. ปัญหาน้ำเสีย พบว่าขณะตรวจสอบไม่มีการระบายน้ำทิ้งทางด้านหลังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ชี้แจงว่าจะมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ลำรางทางด้านหน้าบริษัทฯ เท่านั้น
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	<p>บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นกลิ่นเหม็นจากคลอรีน และเสียงดังจากระบบทำความเย็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนแปลงเวลาการเทคลอรีนน้ำจากถังบรรจุลงสู่ถังเก็บ เป็นเวลาหลัง 08.00 น. และกำหนดความถี่ในการเทเป็น 5 วันต่อครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 นาที 2. แก้ไขขนาดช่องของฝาดังบรรจุคลอรีน ให้มีขนาดเล็กพอดีกับขนาดของสายปั๊ม 3. กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องทำความเย็นของห้องเย็น (Compressor) ในเวลา 06.00 – 18.00 น.