

2.เรื่อง	การตรวจสอบจุดรับซื้อขี้ยางพาราส่งกลิ่นเหม็น
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับเรื่องร้องเรียนทางจดหมายจาก ประชาชน บ้านจุ่มปะ หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้ยางพาราจากบ่อหมักผสมกับแอมโมเนียที่จุดรับซื้อขี้ยางพาราซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน
การดำเนินงาน	<p>- ประสานกับ อบต.คูหาใต้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่ง อบต.คูหาใต้ แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยได้ให้ข้อแนะนำ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน</li> <li>2. ให้ดำเนินการลดปัญหาเรื่องกลิ่นจากการสะสมยางดิบภายใน 45 วัน</li> <li>3. ให้ดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใน 45 วัน</li> </ol> <p>- ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.คูหาใต้ เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555</p>
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบพบว่า กลิ่นเหม็นเกิดจากขี้ยางที่รับซื้อจากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานยางพารา แล้วนำมาเก็บสะสมไว้ในสภาพเปียกโดยการแช่น้ำไว้ในบ่อซีเมนต์ โดยผู้ประกอบการแจ้งว่าได้แก้ไขปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นโดยใช้น้ำหมักชีวภาพราดบนขี้ยางแล้วใช้ผ้าใบคลุม
ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา	ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการใช้เวลาในการพักขี้ยางและขนขี้ยางขึ้นรถเพื่อนำไปขายให้น้อยที่สุด รวมทั้งเร่งดำเนินการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ อบต.คูหาใต้ ได้สั่งการ