

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เรื่อง | การแก้ไขปัญหามลพิษของ บริษัท สงขลาฟอสเฟต (1991) จำกัด |
| ประเด็นร้องเรียน | เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับการประสานจากปลัดอำเภอสะเดา ขอให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจาก บริษัท สงขลาฟอสเฟต (1991) จำกัด เนื่องจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเขามี่เกียรติ มีการรวมกลุ่มประท้วงเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทดังกล่าว |
| การดำเนินงาน | เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สถานีอนามัยท่าใต้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขามี่เกียรติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเขามี่เกียรติ กำนันตำบลเขามี่เกียรติ และผู้จัดการบริษัท สงขลาฟอสเฟตฯ ณ ห้องประชุม อบต.เขามี่เกียรติ |
| ผลการดำเนินงาน | <p>ที่ประชุมมีมติให้ บริษัท สงขลาฟอสเฟตฯ ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯ ต้องทำการผลิตเฉพาะช่วงเวลา 15.00 -24.00 น. เท่านั้น 2. บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการผลิต ระหว่างวันที่ 1 เมษายน- 7 พฤษภาคม 2553 เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น โดยก่อนดำเนินการต้องส่งแบบแปลนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ตรวจสอบก่อน รวมทั้งต้องมีวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 3. หลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการผลิตแล้วเสร็จ ให้แจ้ง อบต. เขามี่เกียรติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 สถานีอนามัยท่าใต้ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าตรวจสอบก่อนพิจารณาปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการผลิต 4. ให้บริษัทฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเจ้าอาวาสวัดเขามี่เกียรติ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงตามสมควรหรือตามที่ได้รับร้องขอ 5. เมื่อการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ หากไม่สามารถลดมลภาวะลงได้ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดต่อไป |
| ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา | - |