

๕. เรื่อง	การตรวจสอบปัญหาฝุ่นละอองจากโกดังเก็บและขนถ่ายปูนซีเมนต์
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ ได้รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์จากผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองจากโกดังและขนถ่ายปูนซีเมนต์ บริเวณใกล้อุโมงค์เรือตวงประมงถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การดำเนินงาน	ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผลการดำเนินงาน	<p>จากการตรวจสอบพบว่า</p> <p>๑. โกดังเก็บและขนถ่ายปูนซีเมนต์ ไม่มีชื่อและไม่ทราบเลขที่ ตั้งอยู่ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นโกดังเช่าเพื่อเก็บและขนถ่ายปูนซีเมนต์ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ตารางเมตร บริเวณด้านข้างของโกดังซึ่งติดกับชุมชน และด้านหน้ามีการทำตาข่ายกั้นฝุ่นไว้ ด้านหน้าโกดังมีประตู ๒ ช่อง และด้านหลังซึ่งติดกับถนนภายนอกมีประตู ๒ ช่อง ซึ่งได้ทำตาข่ายกั้นฝุ่นและปิดประตูถาวร ส่วนบริเวณด้านหน้าซึ่งรถวิ่งเข้า-ออกโกดัง เป็นพื้นดินลูกรัง และน้ำขัง</p> <p>๒. ในการขนถ่ายปูนซีเมนต์ ผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการขนถ่ายในช่วงเวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ซึ่งในการขนถ่าย จะดำเนินการภายในโกดังซึ่งปิดประตูมิดชิด และมีการปิดคลุมรถบรรทุกและรถขนปูนด้วยผ้าใบทุกครั้ง</p> <p>๓. ในวันที่สำรวจพื้นที่ ไม่มีการขนถ่ายปูนซีเมนต์ เนื่องจากไม่มีสินค้า จึงไม่พบการฟุ้งกระจายของฝุ่น แต่จากการสำรวจพื้นที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกโกดัง พบร่องรอยของฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายปูนจากถุงขนาดใหญ่ลงสู่รถขนปูน การบรรทุกปูนผ่านบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นพื้นดินลูกรัง และฝุ่นจากล้อรถและผ้าใบที่ปิดคลุม</p>
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการขนถ่ายปูนซีเมนต์ โดยขอให้ส่งแนวทางหรือมาตรการมายังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ ภายใน วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สำหรับการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา เทศบาลนครสงขลาจะเป็นหน่วยงานดำเนินการ