


สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง และอันดามันตอนล่าง ครั้งที่ 1/2564 (มีนาคม 2564)



จุดตรวจวัด 14 จุด



ประเมินคุณภาพน้ำทะเล จากดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (MWQI) 8 พารามิเตอร์
DO TCB $PO_4^{3-}-P$ NO_3-N Temp. SS pH และ NH_3-N

สัญลักษณ์	บริเวณ
ดีมาก	ไม่มี
ดี	<p>จังหวัดสงขลา ประตุระบายน้ำปากระวะ (Sobr0) หาดมหาราช (Somr0) ปากทะเลสาบสงขลา (Soms5) หาดสมิหลา (Sosm0) หาดสะกอม (Soks0) แก้วเลี้ยงปากคลองสำโรง (Soks1) สะพานคลังน้ำมันเกาะถ้ำ (Sokt1) หาดเทพา (Sotp1) ปากคลองนาทับ (Sont1)</p> <p>จังหวัดสตูล หาดบ้านปากบารา (Stpb5) ท่าเทียบเรือปากบารา (Stpb1) บ้านปากบาง หาดบางศิลา (Stpb0) บ้านทุ่งรีน (Sttr1)</p>
พอใช้	จังหวัดสตูล ท่าเรือตำมะลัง (Sttlp5)
เสื่อมโทรม	ไม่มี
เสื่อมโทรมมาก	ไม่มี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ☎ 0 7431 1882



www.reo16.mnre.go.th



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

