

# สถานการณ์คุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สัญลักษณ์	คะแนน WQI	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
	91-100	ดีมาก
	71-90	ดี
	61-70	พอใช้
	31-60	เสื่อมโทรม
	0-30	เสื่อมโทรมมาก

## บริเวณ

ไม่มี
บ้านอเนาะบูไล๊ะ (PT02) บ้านบาเจาะ (PT04) ท้ายเขื่อนบางลาง (PT05) หมู่ 1 ต.กาญจนาภิเษก (SB2) โรงสูบน้ำแรงต่ำการประปา รือเสาะ (SB3) เทศบาลตำบลศรีสาคร (SB4) หมู่บ้านบูกะตา (KL1)
บ้านคลองประดู่ (TA01) บ้านเทพา (TA02) โรงสูบน้ำแรงต่ำประปา ทน.ยะลา (PT03) ปากแม่น้ำสายบุรี (SB1) เทศบาลเมืองนราธิวาส (BN1) บ้านปีเหล็ง (BN2) สะพานไทย-มาเลเซีย (KL2) สะพานท่าแพรก (KL3) ปากแม่น้ำโก-ลก (KL4)
ปากแม่น้ำปัตตานี (PT01)
ไม่มี



ประเมินคุณภาพน้ำจากดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) จาก 5 พารามิเตอร์ (DO BOD TCB FCB และ NH<sub>3</sub>-N)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ☎ 0 7431 1882



[www.reo16.mnre.go.th](http://www.reo16.mnre.go.th)



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)



# สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สัญลักษณ์	คะแนน WQI	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
	91-100	ดีมาก
	71-90	ดี
	61-70	พอใช้
	31-60	เสื่อมโทรม
	0-30	เสื่อมโทรมมาก

## บริเวณ

ทะเลสาบสงขลา	คลองสาขาทะเลสาบสงขลา
ไม่มี	ไม่มี
บ้านปากจ่า (SK09) ปากทะเลสาบสงขลา (SK15)	ปากกรอ (SK9.5)
กลางทะเลหลวง (SK05) ปากคลองพะวง (SK11) สะพานติณสูลานนท์ ช่วงแรก (SK12) ปากคลองสำโรง (SK13) วัดสุวรรณคีรี (SK14)	สะพานโยธาธิการ อควมเนียง (PMC1) สะพานคลองงูมี (PMC2) วัดห้วยหลาด (PMC3)
ปากคลองบ้านโรง (SK04) ปากคลองอู่ตะเภา (SK10)	สะพานคลองตะเคียน (TAC) สะพานคลองระโนด (RNC) สะพานคลองมหากาฬ (MKC) ท่าเทียบเรือประมงท่าสะอ้าน (SK13.5) สะพานวัดคูเต่า (UTC1) ท่าน้ำวัดหาดใหญ่ใน (UTC2) สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (UTC3)
ไม่มี	ไม่มี

ทะเลสาบสงขลา



คลองสาขาทะเลสาบสงขลา



ประเมินคุณภาพน้ำจากดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) จาก 5 พารามิเตอร์ (DO BOD TCB FCB และ NH<sub>3</sub>-N)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา



[www.reo16.mnre.go.th](http://www.reo16.mnre.go.th)



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)



0 7431 1882







# สถานการณ์คุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



บริเวณ
ไม่มี
สะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว (LG01) สะพานบ้านบุเกี้ยยามู (MB01)
สะพานสูง บ้านลาหงา (LG02) ท่าเทียบเรือปากบารา (LG03) สะพานบ้านป็นจอร์ (MB02) สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรุสญ์นนะห์ (MBO3)
สะพานคลองมำบัง บ้านไทรงาม (MB04) ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตำมะลังใต้ (MB05)
ไม่มี

สัญลักษณ์	คะแนน WQI	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
	91-100	ดีมาก
	71-90	ดี
	61-70	พอใช้
	31-60	เสื่อมโทรม
	0-30	เสื่อมโทรมมาก

ประเมินคุณภาพน้ำจากดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) จาก 5 พารามิเตอร์ (DO BOD TCB FCB และ NH<sub>3</sub>-N)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา



[www.reo16.mnre.go.th](http://www.reo16.mnre.go.th)



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)



0 7431 1882

