


สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง และอันดามันตอนล่าง ครั้งที่ 2/2564 (มิถุนายน 2564)



จุดตรวจวัด 14 จุด



ประเมินคุณภาพน้ำทะเล
จากดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (MWQI)
8 พารามิเตอร์
DO TCB PO_4^{3+} -P NO_3 -N
Temp. SS pH และ NH_3 -N

| สัญลักษณ์ | บริเวณ |
|---------------|---|
| ดีมาก | ไม่มี |
| ดี | จังหวัดสงขลา หาดสมิหลา (Sosm0) หาดสะกอม (Sosk0) ปากคลองนาทับ (Sont1) จังหวัดสตูล บ้านทุ่งรีน (Sttr1) |
| พอใช้ | จังหวัดสงขลา หาดมหาราช (Somr0) ปากทะเลสาบสงขลา (Soms5) หาดเทพา (Sotpb1) แก้วเสียงปากคลองสำโรง (Soks1) สะพานคลังน้ำมันเกาะถ้ำ (Sokt1) จังหวัดสตูล หาดบ้านปากบารา (Stpb5) ท่าเทียบเรือปากบารา (Stpb1) บ้านปากบาง หาดบางคิลา (Stpb0) ท่าเรือตำมะลัง (Sttlb5) |
| เสื่อมโทรม | จังหวัดสงขลา ประตูระบายน้ำปากกระวะ (Sobr0) |
| เสื่อมโทรมมาก | ไม่มี |

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ☎ 0 7431 1882



www.reo16.mnre.go.th



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

