

# สถานการณ์คุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สัญลักษณ์	คะแนน WQI*	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
	91-100	ดีมาก
	71-90	ดี
	61-70	พอใช้
	31-60	เสื่อมโทรม
	0-30	เสื่อมโทรมมาก

บริเวณ	
ไม่มี	ไม่มี
ดี	บ้านอาน้ำบูโละ (PT02) โรงสูบน้ำแรงต่ำประปา ทน.ยะลา (PT03) บ้านบาเจาะ (PT04) หมู่ 1 ต.กาญจนาภิเษก (SB2) บ้านปีเหล็ง (BN2) สะพานท่าแพรก (KL3)
พอใช้	ปากแม่น้ำปัตตานี (PT01) ท้ายเขื่อนบางลาง (PT05) เทศบาลตำบลศรีสาคร (SB4) ปากแม่น้ำโก-ลก (KL4)
เสื่อมโทรม	ปากแม่น้ำสายบุรี (SB1) โรงสูบน้ำแรงต่ำการประปาเรือเสาะ (SB3) เทศบาลเมืองนราธิวาส (BN1) หมู่บ้านนูกะตา (KL1) สะพานไทย-มาเลเซีย (KL2)
เสื่อมโทรมมาก	ไม่มี



\*ประเมินคุณภาพน้ำจากดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) จาก 5 พารามิเตอร์ (DO BOD TCB FCB และ NH<sub>3</sub>-N)  
\*\*พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก-ลก คือ FCB

# สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สัญลักษณ์	คะแนน WQI*	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
	91-100	ดีมาก
	71-90	ดี
	61-70	พอใช้
	31-60	เสื่อมโทรม
	0-30	เสื่อมโทรมมาก

## บริเวณ

ทะเลสาบสงขลา**	คลองสาขาทะเลสาบสงขลา**
ไม่มี	ไม่มี
กลางทะเลหลวง (SK05) บ้านปากจ่า (SK09) ปากทะเลสาบสงขลา (SK15)	สะพานโยธาธิการ อควมเมือง (PMC1)
ปากคลองบ้านไร่ (SK04) ปากคลองลำโรง (SK13)	สะพานคลองมหากาฬ (MKC) ท่าเทียบเรือประมงท่าสะพาน (SK13.5) สะพานคลองภูมิ (PMC2) วัดห้วยหลาด (PMC3) สะพานวัดคูเต่า (UTC1) ท่าน้ำวัดหาดใหญ่ใน (UTC2)
ปากคลองอู่ตะเภา (SK10) ปากคลองพะวง (SK11) สะพานหินสูงสามัคคี ช่วงแรก (SK12) วัดสุวรรณคีรี (SK14)	สะพานคลองตะเคียน (TAC) สะพานคลองระโนด (RNC) ปากกรอ (SK9.5) สะพานมหาวิทยาลัยทักษิณ (UTC3)
ไม่มี	ไม่มี

ทะเลสาบสงขลา

คลองสาขาทะเลสาบสงขลา



\*ประเมินคุณภาพน้ำจากดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) จาก 5 พารามิเตอร์ (DO BOD TCB FCB และ NH<sub>3</sub>-N)

\*\*พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ DO BOD FCB และ NH<sub>3</sub>-N และคลองสาขาทะเลสาบสงขลา คือ FCB

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)


ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ☎ 0 7431 1882

www.reo16.mnre.go.th 📍 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

# สถานการณ์คุณภาพน้ำคลองอุต๊ะเกา ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สัญลักษณ์	คะแนน WQI*	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
	91-100	ดีมาก
	71-90	ดี
	61-70	พอใช้
	31-60	เสื่อมโทรม
	0-30	เสื่อมโทรมมาก

บริเวณ**
ไม่มี
สำนักงานประปาสะเตง (UT02) หลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ (UT03)
สะพานหลังวัดห้วยคู (UT01) สะพานบ้านหน้าอ่าว (UT04) สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก (UT07) สะพานวัดม่วงก้อง (UT08) สะพานวัดบางศาลา (UT10)
สะพานบ้านหัวถนน (UT05) สะพานบ้านตะเคียนเกา (UT06) สะพานบ้านพร้าว (UT09) สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (UT11) สะพานทางเข้าวัดท่าแซะ (UT12) สะพานวัดนารังนก (UT13) สะพานสงขลาสุภาวดี (UT14)
ไม่มี



\*ประเมินคุณภาพน้ำจากดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) จาก 5 พารามิเตอร์ (DO BOD TCB FCB และ  $\text{NH}_3\text{-N}$ )

\*\*พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคุณภาพน้ำคลองอุต๊ะเกา ได้แก่ FCB และ  $\text{NH}_3\text{-N}$

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ☎ 0 7431 1882

🌐 [www.reo16.mnre.go.th](http://www.reo16.mnre.go.th) 📺 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

# สถานการณ์คุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



บริเวณ	
คลองละงู**	คลองมาบั่ง**
ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี
บ้านวังยาว (LG01) สะพานละงู บ้านลาหงา (LG02)	ท่าเทียบเรือเฟอริรี่ บ้านตำมะลังใต้ (MB05)
สะพาน 100 เมตร ท่าเทียบเรือ ปากบารา (LG03)	สะพานบ้านบุญเกิดยามู (MB01) สะพานบ้านปันจอร์ (MB02) สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็ก ศึกษารุสบันนะห์ (MB03) สะพานคลองมาบั่ง บ้านไทรงาม (MB04)
ไม่มี	ไม่มี

สัญลักษณ์	คะแนน WQI*	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
	91-100	ดีมาก
	71-90	ดี
	61-70	พอใช้
	31-60	เสื่อมโทรม
	0-30	เสื่อมโทรมมาก

\*ประเมินคุณภาพน้ำจากดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) จาก 5 พารามิเตอร์ (DO BOD TCB FCB และ NH<sub>3</sub>-N)

\*\*พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคุณภาพน้ำ คลองละงู คลองมาบั่ง ได้แก่ FCB

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ☎ 0 7431 1882

🌐 [www.reo16.mnre.go.th](http://www.reo16.mnre.go.th) 📍 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

# สถานการณ์คุณภาพน้ำคลองนาทวี และคลองเทพา ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



บริเวณ	
คลองนาทวี**	คลองเทพา
ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี
สะพานบ้านคลองนาทวี (NWC1) สะพานหลังโรงไฟฟ้า จะนะ (NWC4) สะพานบ้านท่าคลอง (NWC6)	บ้านคลองประตู (TA01) บ้านเทพา (TA02)
สะพานบ้านหัวทิง (NWC2) สะพานบ้านท่าคลอง (NWC3) สะพานบ้านควนหัวช้าง (NWC5)	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี

สัญลักษณ์	คะแนน WQI*	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
	91-100	ดีมาก
	71-90	ดี
	61-70	พอใช้
	31-60	เสื่อมโทรม
	0-30	เสื่อมโทรมมาก

\*ประเมินคุณภาพน้ำจากดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) จาก 5 พารามิเตอร์ (DO BOD TCB FCB และ NH<sub>3</sub>-N)

\*\*พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคุณภาพน้ำคลองนาทวี ได้แก่ DO TCB และ FCB

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ☎ 0 7431 1882

🌐 [www.reo16.mnre.go.th](http://www.reo16.mnre.go.th) 📺 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT