


# สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง และอันดามันตอนล่าง ครั้งที่ 1/2566 (กุมภาพันธ์ 2566)



สัญลักษณ์	บริเวณ
💧 ดีมาก	ไม่มี
🟢 ดี	<b>จังหวัดสงขลา</b> ปากทะเลสาบสงขลา (Soms5) หาดเทพา (Sotp1) <b>จังหวัดสตูล</b> หาดปากบารา (Stpb5) บ้านทุ่งรีน (Sttr1) บ้านปากบาง หาดบางคิลา (Stpb0)
🟡 พอใช้	<b>จังหวัดสงขลา</b> ประตูระบายน้ำปากกระวะ (Sobr0) หาดมหาราช (Somr0) หาดสมิหลา (Sosm0) <b>จังหวัดสตูล</b> ท่าเทียบเรือปากบารา (Stpb1)
🔴 เสื่อมโทรม	ไม่มี
🔴 เสื่อมโทรมมาก	ไม่มี

ประเมินคุณภาพน้ำทะเลจากดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (MWQI)

DO TCB PO<sub>4</sub><sup>3+</sup>P NO<sub>3</sub>-N Temp. SS pH และ NH<sub>3</sub>-N

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)  
ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0 7431 1882  www.epo16.go.th

