


# สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลา

## และจังหวัดสตูล

### ครั้งที่ 2/2566 (กุมภาพันธ์ 2566)



สัญลักษณ์	บริเวณ
ดีมาก	ไม่มี
ดี	<b>จังหวัดสงขลา</b> ปากทะเลสาบสงขลา (Soms5) หาดมหาพราน (Somr0) หาดสมิหลา (Sosm0) หาดเทพา (Sotp1) <b>จังหวัดสตูล</b> บ้านทุ่งรีน (Sttr1) หาดปากบารา (Stpb5)
พอใช้	<b>จังหวัดสงขลา</b> ประตูระบายน้ำปากกระวะ (Sobr0) <b>จังหวัดสตูล</b> ท่าเทียบเรือปากบารา (Stpb1) บ้านปากบาง หาดบางคิลา (Stpb0)
เสื่อมโทรม	ไม่มี
เสื่อมโทรมมาก	ไม่มี

### ประเมินคุณภาพน้ำทะเลจากดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (MWQI)

DO TCB PO<sub>4</sub><sup>3+</sup>-P NO<sub>3</sub>-N Temp. SS pH และ NH<sub>3</sub>-N

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)  
 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0 7431 1882 www.epo16.go.th

