

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ/ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง	ประเภทแหล่งกำเนิด	สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย	การ ทำงาน	แหล่งรองรับน้ำทิ้ง	พื้นที่ อบท.	หมายเหตุ
1	บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติกประกอบ จำกัด	ประเภทที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรม	224 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล	Aerated Lagoon	ปกติ	ลำรางสาธารณะ	ทต.คลองขุด	E-Report
2	บริษัท โดโยต้าสิ่งขดลา จำกัด สาขาสตูล	ประเภทที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรม	270 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล	ถังตกไข่	ปกติ	คูระบายน้ำสาธารณะ	ทต.คลองขุด	E-Report
3	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ประเภทที่ 2 อาคารบางประเภท	889 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล	Separation & Aeration	ปกติ	ท่อระบายน้ำ สาธารณะ	ทต.คลองขุด	E-Report
4	แสงเงินฟาร์ม	ประเภทที่ 7 ปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ม.5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล	บ่อดินอากาศ	ปกติ	คลอง	ทต.คลองขุด	E-Report
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาถลอย	ประเภทที่ 6 สถานบริการบำบัดน้ำเสีย	172 ม.6 ถ.เขตรกรการกิจร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล	บ่อดักไขมัน	ปกติ	คูระบายน้ำ	ทต.คลองขุด	E-Report
6	โรงพยาบาลสตูล	ประเภทที่ 2 อาคารบางประเภท	55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล โทร.074-789125-6	คลองงานเวียน (Oxidation Ditch)	ปกติ	คูระบายน้ำ	ทต.สตูล	E-Report
7	อนันตสิทธิ์ฟาร์ม (นายพรพนม นามวงศ์ชัย)	ประเภทที่ 7 ปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ม.5 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล	คลองงานเวียน (Oxidation Ditch)	ปกติ	คลองป่าชายเลน	อบต.ควนขัน	E-Report
8	บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ประเภทที่ 6 สถานบริการบำบัดน้ำเสีย	163 ม.11 ต.ลุง อ.เมือง จ.สตูล	บ่อดักไขมัน	ปกติ	คูระบายน้ำสาธารณะ	อบต.ลุง	E-Report
9	บริษัท ลอยวัฒน์ จำกัด	ประเภทที่ 6 สถานบริการบำบัดน้ำเสีย	272 ม.5 ถ.เขตรกรการกิจร ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล	ภายในอาคาร	ปกติ	บ่อน้ำเปิด	อบต.บ้านควน	E-Report
10	เทศบาลสตูล	ประเภทที่ 2 อาคารบางประเภท	219 ม.2 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล	แยกทางตัดสี่เหลี่ยม	ปกติ	ท่อระบายน้ำ สาธารณะ	อบต.ย่านซื่อ	E-Report

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ/ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง	ประเภทแหล่งกำเนิด	สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย	การทำงาน	แหล่งรองรับน้ำทิ้ง	พื้นที่ อบรม.	หมายเหตุ
11	บริษัท กวางเจ็งรับเบอร์ (สตูล) จำกัด	ประเภทที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรม	310 ม.10 ต.คานกาหลง อ.คานกาหลง จ.สตูล	บำบัดเมทาเนต (Aerated Lagoon หรือ AL)	ปกติ	-	อบต.คานกาหลง	E-Report
12	บริษัท ปิโตรเคมีไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ประเภทที่ 6 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	36 ม.12 ต.ทุ่งนุ้ย อ.คานกาหลง จ.สตูล 0613841670	บ่อดักไขมัน	ปกติ	คูระบายน้ำสาธารณะ	อบต.ทุ่งนุ้ย	E-Report
13	ฟาร์ม TFM Satuk (บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด)	ประเภทที่ 8 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล	บ่อดักไขมัน	ปกติ	คลอง	ทต.กำแพง	E-Report
14	ธรมนิศฟาร์ม	ประเภทที่ 7 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ม.2 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล	คลองงานเวียน (Oxidation Ditch)	ปกติ	คลองป่าชายเลน	อบต.กำแพง	E-Report
15	โรงพยาบาลละงู	ประเภทที่ 2 อาคารบางประเภท	194 ม.6 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล	บ่อดักเมทาเนต	ปกติ	คูระบายน้ำสาธารณะ	อบต.กำแพง	E-Report
16	สุโงงฟาร์ม1	ประเภทที่ 7 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ม.8 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล	คลองงานเวียน (Oxidation Ditch)	ปกติ	คลองป่าชายเลน	อบต.กำแพง	E-Report
17	สุโงงฟาร์ม2	ประเภทที่ 7 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ม.8 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล	คลองงานเวียน (Oxidation Ditch)	ปกติ	คลองป่าชายเลน	อบต.กำแพง	E-Report
18	อุดมสุขฟาร์ม	ประเภทที่ 7 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ม.2 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล	บ่อดักเมทาเนต	ปกติ	บ่อเก็บเลน	อบต.กำแพง	E-Report
19	บริษัท บีโทรเคมีไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ประเภทที่ 6 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	110 ม.5 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล	บ่อดักไขมัน	ปกติ	คูระบายน้ำ	อบต.น้ำผุด	E-Report
20	SRIPETRA HATCHERIES	ประเภทที่ 7 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	9 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล	เติมอากาศ	ปกติ	ไม่ระบุ	อบต.ปากน้ำ	E-Report

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ/ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง	ประเภทแหล่งกำเนิด	สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย	ทางาน	แหล่งรองรับน้ำทิ้ง	พื้นที่ อบรม.	หมายเหตุ
21	Napaya farm (นายสุพธิพร บุซางกูร)	ประเภทที่ 7 โดยเฉพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ม.8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล	บ่อฝัง	ปกติ	ไม่ระบุ	อบต.ละงู	E-Report
22	ทองแดงฟาร์ม	ประเภทที่ 7 โดยเฉพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	266 ม.11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล	บ่อฝัง	ปกติ	ไม่ระบุ	อบต.ละงู	E-Report
23	รุ่งแสงฟาร์ม	ประเภทที่ 7 ชายฝั่ง	ม.8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล	บ่อฝัง	ปกติ	ไม่ระบุ	อบต.ละงู	E-Report
24	ชัยแสง ฟาร์ม	ประเภทที่ 7 ชายฝั่ง	ม.1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล	บ่อฝัง	ปกติ	ไม่ระบุ	อบต.ทุ่งหว้า	E-Report
25	บริษัท บีโตรีเียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ประเภทที่ 6 สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	67/5 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล	บ่อดักไขมัน	ปกติ	คูระบายน้ำ สาธารณะ	อบต.ทุ่งหว้า	E-Report
26	บริษัท บีโตรีเียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ประเภทที่ 6 สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	10 ม.10 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล	บ่อดักไขมัน	ปกติ	ไม่ระบุ	อบต.ปาล์มพัฒนา	E-Report
27	โรงพยาบาลทุ่งหว้า	ประเภทที่ 2 อาคารบางประเภท	50 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โทร.074-789125-6	ถังสังกะสีรูปแบบ ติดกับที่	ปกติ	คูระบายน้ำสาธารณะ	อบต.ทุ่งหว้า	
28	บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสตูล	ประเภทที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรม	324 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล	ถังตกไขมัน	ปกติ	คูระบายน้ำสาธารณะ	ทต.คลองขุด	
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละงูบีโตรีเียม	ประเภทที่ 6 สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	619 ม.3 ต.ละงู ปากบารา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล	บ่อการอะ	ปกติ	ท่อน้ำสาธารณะ	อบต.กำแพง	
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีนพรีซเซอร์วิส สตูล	ประเภทที่ 6 สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	60 ถ.สตูลธานี ต.พินาม อ.เมือง จ.สตูล	บ่อดักไขมัน	ปกติ	ท่อน้ำสาธารณะ	ทม.สตูล	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ/ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง	ประเภทแหล่งกำเนิด	สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย	การ ทำงาน	แหล่งรองรับน้ำทิ้ง	พื้นที่ อบท.	หมายเหตุ
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตุลพัฒนา	ประเภทที่ 6 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	69/1 ถนนกาญจนาภิเษก ต.พินาณ อ.เมือง จ.สตูล	บ่อดักไขมัน	ปกติ	บ่อน้ำสาธารณะ	ทม.สตูล	
32	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดสตูล	ประเภทที่ 9 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร.074-781299	บ่อดักตะกอน	ปกติ	แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลองละงู)	อบค.กำแพง	