

รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ





คำนำ

ตามที่จังหวัดส่งขดาดำเนินดูประเทินบุญชักศรี ผู้อำนวยการบริหาร
จัตภารัฐพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืนของหัวพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตริบันน์ จังหวัดส่งขดาจึงได้จัดสร้างบ
ประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2548
งบกลาง ให้ดำเนินงานดึงแวดล้อมภาคที่ 16 ดำเนินงานโครงการฝ่าวัง
และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำส่วนรวม เพื่อให้ภาคส่วนท่องฯ ใน
พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองเทพาและคลองนาหวีมีเครื่องข่ายฝ่าวังและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการคุ้มครองน้ำในพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนเรียนรู้การเป็นกสไทรสถาในการ
บริหารและจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำของทุกแขวงย่างยังยืนมากยิ่งขึ้น

จังหวัดส่งขดาและดำเนินงานดึงแวดล้อมภาคที่ 16 ได้จัดทำรายงาน
และประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำย่อยคลองเทพาและคลอง
นาหวีจากการดำเนินงานของเครือข่ายฝ่าวังและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของการติดตามตรวจสอบ
สืบในการวางแผน ออกแบบ อนุรักษ์ พื้นฟูสายน้ำของท้องถิ่นและอนุรักษ์ของ
ทุกแขวงให้ยั่งยืน เช่นกุดและเหมะสามกับท้องถิ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า^ว
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำย่อยคลองเทพาและคลองนาหวี
จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุความประเทิน
บุญชักศรี ผู้อำนวยการจัตภารัฐพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ส่งขดาต่อไป

นายสมพร ใจบางยาง

ผู้อำนวยการจังหวัดส่งขดา



สารบัญ **CONTENTS**

สารบัญ	หน้า
คำนำ	2
สารบัญ	3
1. บทนำ	4
2. ข้อมูลรุ่มน้ำป่ายอยคดองเทpa - กลองนาที่รุ่น	12
3. เกี่ยวข่ายและจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	14
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของเครื่อข่าย	20
5. รากที่เข้มแข็งของเครื่อข่าย	26
ภาคผนวก	27
ภาคผนวกที่ 1 : ชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอย่างง่าย	28
ภาคผนวกที่ 2 : ผังวิสัยทัศน์ “กลองสูญ - น้ำใส”	29
ภาคผนวกที่ 3 : รายชื่อเครื่อข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เครื่อข่ายรุ่มน้ำป่ายอยคดองเทpa และกลองนาที่	30
ภาคผนวกที่ 4 : ใบรับสมัครเครื่อข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	36
ภาคผนวกที่ 5 : แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	39





1. ນັ້ນ

1.1 ความเป็นมา

ในปัจจุบันเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ลำคลอง ลำชา และลำน้ำท่าทางฯ ทั่วเมืองไทยมีขึ้นที่ริมแม่น้ำหรือแม่น้ำเสียและรอย ตลอดจนสารพิษทั่วๆ จากการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วที่ในชุมชน การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำมีเมื่อเดือนตุลาคมและท้ายฤดูหนาวน้ำในแม่น้ำเหล่านี้สภาพเสื่อมโทรมลง

การวางแผนเพื่อการพื้นฟูคุณภาพน้ำบันเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจาก การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการอนุรักษ์และพื้นฟูคุณภาพน้ำมีความต้องการที่ตั้งแต่ ทันน้ำจนถึงปีก่อน ไม่สามารถระดูน้ำ และสาเหตุของปัญหาที่อยู่ข้างขึ้นขึ้น ทำให้ การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพต่ำ เช่นเดียวกับ ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ ปัจจัยบันประชานให้ความสำคัญก่อต่อคุณภาพของส้าน้ำดังน้อยลง จึงขาดการร่วม แรงก่วมใจในการอนุรักษ์และพื้นฟูต้านน้ำ



เป็นผลและสามารถใช้ร้อยละที่กันเองเป็นผู้ดำเนินการหาวิธีการหรือกดไก่ที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์ของหมา已经是ให้อาย่างเข้มแข็งที่อยู่

จังหวัดสงขลา มีประชากรกว่า 1.3 ล้านคน (อัตราประชากร ณ เดือนธันวาคม 2547) ชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งของพื้นที่อุ่มน้ำหลักที่สำคัญของประเทศไทย 2 อุ่มน้ำ คือ (1)อุ่มน้ำทะเลเด生怕สังขลา (กาญจนบุรี 12 อำเภอของจังหวัดสงขลา ยกเว้นอำเภอ จันท์ เพพา นาหวี และสะบ้าย้อย) ซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 ของจังหวัดสงขลา และเป็นพื้นที่ป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาอุ่มน้ำแบบบูรณาการ ทั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมา และ(2)อุ่มน้ำภาคใต้ที่ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นอุ่มน้ำสาขา คือ อุ่มน้ำเพพา-นาหวี โดยประดิ่นปัจจุบันนี้ของพื้นที่อุ่มน้ำที่ศูนย์ภูมภาคฯ เริ่มโกรธ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 16 และกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในอุ่มน้ำ โดยมุ่งเน้นให้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ในพื้นที่อุ่มน้ำต้องสู่กระบวนการน้ำ ซึ่งมีจำนวน เครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ 20 เครือข่าย เมื่อจุดเฝ้าระวังและติดตามทราบส่อคุณภาพน้ำ จำนวน 24 สถานี และในปี 2548 มีจำนวนเครือข่าย/สถานีที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นอีก 40 สถานี ทั้งนี้ เครือข่ายได้ดำเนินการติดตามทราบส่อคุณภาพน้ำ โดยวิเคราะห์ที่ค่าอย่างเช่น ลดภัยนาหายื่นและกั้น แล้วแต่คงผลทางเศรษฐกิจที่ ณ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ โดยใช้สัญลักษณ์รูปปีศาจ เทียบกับค่าที่ควรจะต้องได้ตามระดับมาตรฐานคุณภาพเหล่านี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความต้องการคุณภาพน้ำในพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อุ่มน้ำทะเลเด生怕สังขลา คือ พื้นที่อุ่มน้ำอยู่ กตองเทพาและกตองนาหวี ให้เข้ามานี้ส่วนร่วมในการดูแลอุ่มน้ำ และเข้ามายื่น กลไกหลักในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในอุ่มน้ำของหมา已经是โดยการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามทราบส่อคุณภาพน้ำเข้มตึ่งไวกับพื้นที่อุ่มน้ำทะเลเด生怕สังขลา จังหวัดสงขลาจึงสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 16 ดำเนิน โครงการติดตามทราบส่อคุณภาพน้ำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด งบประมาณ ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่อาศัย ภาคเอกชน องค์กรชุมชน โรงเรียน/สถานบัน การศึกษาและประชาชนในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายในการติดตามทราบส่อคุณภาพน้ำและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ รวมทั้งดำเนินงานอนุรักษ์พื้นที่อุ่มน้ำในอุ่มน้ำคลองเทพาและ กตองนาหวี และเพื่อให้เกิดการรับประโยชน์จากชุมชนของ ที่ดินและที่ดินที่มีผลและเหมาะสม กับชีวิตดิน ตลอดจนเพื่อให้มีกิจกรรมแบบบูรณาการ ชั้นจะนำไปสู่ป้าหมายศุติทั้ง ร่วมกันที่ศูนย์ภูมภาคฯ ในการดำเนินการและอุ่มน้ำอยู่ยังมีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่เพื่อประเมินโกรธลงกว่าที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันในโอกาสต่อไป



1.2 แนวการดำเนินงาน

เพื่อให้บรรลุความสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณ ศือ มีจำนวนเครื่องช่วยฟื้นฟูริมแม่น้ำ ไม่น้อยกว่า 20 เครื่องช่วย/จุดฟื้นฟูริมแม่น้ำ และความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ ศือ แต่ละเครื่องช่วยมีผลการติดตามคุณภาพน้ำต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ในการดำเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการค่อนข้างจำกัด ศือ ประมาณ 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548 มีกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

1.2.1 ประชาสัมพันธ์/แนะนำโครงการ

ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การร่วมรับฟัง ร่วมศึกษา ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์นั้น การสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อฟื้นฟูริมแม่น้ำและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของคลองเทพฯ - นาที ซึ่งได้ดำเนินการในการประชุมแนะนำโครงการให้กับภาคส่วนที่สำคัญของพื้นที่สู่น้ำนี้ ศือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หัวหน้าศูนย์และกองการบริหารส่วนตำบล) ภาคประชาชนหรือกลุ่มชุมชน ภาคสถาบันการศึกษา (โรงเรียนในพื้นที่) ภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อดึงรั้งความร่วมมือและความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาคุณภาพน้ำ ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญหรือต้องดำเนินการ และกิจกรรมที่จะนำไปสู่บรรลุความสำเร็จ โดยที่ให้เห็นถึงกระบวนการที่ต้องดำเนินการ ตลอดจนความต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 2)

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับแนวการทำงานของเครือข่ายฟื้นฟูริมแม่น้ำและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และบทบาทในการติดตามคุณภาพน้ำ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 2)



การประชุมแนะนำโครงการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548



ในระหว่างการดำเนินโครงการ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ช้าสด ฉบับกันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2548 สื้อไปสเดอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์



การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์



การประชาสัมพันธ์ผ่านไปสเดอร์



แผนพับการประชาสัมพันธ์




1.2.2 รับสมัครเครือข่าย

ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ด้วยตนเอง โดยมีหลักการ คือ มีผู้ประสานงานเกี่ยวข่าย กำหนดศถยน้ำในพื้นที่และจุดที่จะทำการตรวจ (ภาค แผนกที่ 3) และให้ผู้บริหารของศักดิ์กร่องส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงเกี่ยวข่ายที่ดังขึ้นด้วย โครงการลงนามท้ายใบสมัคร (ภาคแผนกที่ 4) ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถขยายผลกิจกรรมขึ้นได้อย่างท่องเนื่องด้วยไป

1.2.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเครือข่าย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้จัดทำเอกสาร “คู่มือปฏิบัติงานเครือข่าย” เพื่อเป็นคู่มือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของเกี่ยวข่าย



1.2.4 อบรมเครือข่าย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้จัดการอบรมการเฝ้าระวังและติดตาม กระบวนการคุณภาพน้ำ เพื่อให้เกี่ยวข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ เที่นความสำคัญและ ความจำเป็นในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ตลอดจนสามารถตรวจสอบค่าทางเคมีเจนและ น้ำได้ โดยเริ่มต้นปีแรกงานเกี่ยวข่าย พัฒนาชีวิตระบบ 4 - 5 คน และ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม โดยมีวิทยากรพี่เดี้ยง ประจำทุกเกี่ยวข่าย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจฐานสมาร์ทเกี่ยวข่ายสามารถตรวจสอบค่าทางเคมีเจนและ น้ำได้



การอบรมเครือข่ายพัฒน์สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548

1.2.5 สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ให้แก่เครือข่าย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ให้การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์แก่เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| (1) ชุดตรวจค่าของเรซิเจนละลายน้ำ | จำนวน 1 ชุด |
| (2) กระบวนการตีบตัวอย่างน้ำ | จำนวน 1 ชุด |
| (3) บัญลีแสดงคุณภาพน้ำพื้นที่มีรูปคลา | จำนวน 1 ชุด |
| (4) ชุดปฏิบัติงานสำหรับเครือข่าย | จำนวน 15 ตัว |
| (5) ไปรษณียบต | จำนวน 20 ใบ |

1.2.6 จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

สำนักงานฯ ดำเนินการวัดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์สถานีติดตามทราบข้อมูลคุณภาพน้ำของเครือข่าย และนำค่าพิกัดลงในแผนที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของจุฬาภรณ์ทราบคุณภาพน้ำของเครือข่าย



รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำคลองเทพฯ-คลองนาทวี



แบบฟอร์มตรวจสอบค่าของสารเคมีในน้ำ

ชื่อเครือข่าย ชนิดน้ำที่ต้องการทราบ ผลกระทบทางกายภาพ
สถานที่ตรวจ คลองเทพฯ ผู้ดูแลน้ำที่ทราบ
วันที่ตรวจ ๑๕.๐๙.๒๕๖๔ จัดทำโดย กกท.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๔

ตรวจสอบค่าที่ ๒๕ ลิตร กกท.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๔
ค่าของคุณภาพน้ำที่ต้องการทราบ ๖.๘ มีผลลัพธ์ดังนี้
คุณภาพน้ำอยู่ในระดับ ๖

ใบอนุญาตฯ
กุญแจน้ำสักกิ้ง สังฆภารตะ
ไว้รักษาห้องน้ำ
๘.๗๗๗๗
๙.๗๗๗๗
๙๐๒๖๐

ใบอนุญาตฯ
ผู้ดูแลน้ำที่รักษาความสะอาด
บ้านกาญจน์ ต.บ้านกาญจน์
อ.บ่อเมือง
จ.ราชบุรี ๙๐๐๐๐

ไปรษณียบัตร
POSTCARD

ไปรษณีย์ไทย

การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์แก่เครือข่ายฯ



1.2.7 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตามจุดที่กำหนด

เครือข่ายดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำด้วยชุดอุปกรณ์ภาคสนาม ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามจุดที่กำหนด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 5 ครั้ง แต่ เมื่อจากช่อง geleถังกล้ามเป็นเชิงๆ ทำให้เครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

1.2.8 จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ

สำนักงานฯ รวบรวมข้อมูลที่เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำส่งให้ สำนักงาน มาจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำโดยรวมของเครือข่ายในลุ่มน้ำ เกพา - นาทวี






2. ข้อมูลลุ่มน้ำย่อยคลองเทพา - กดคงนาทวี

คุณน้ำย่อยคลองเทพา - นาทวีอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้ำย่อย ระยะ ๔๘๖ กิโลเมตร) และบางส่วนของจังหวัดยะลา (อำเภอปะบัก) โดยมีต้นน้ำจากที่อุอกเขาสันกาด้ากีรี ซึ่งเป็นที่อุอกเสูงกับพรมแดนประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนไทย ไหลลงสู่แม่น้ำน้ำย่อยและแม่น้ำปะบัก จังหวัดยะลา มีระดับความสูงระหว่าง 290 - 790 เมตร (ระดับทางเดินคนเดิน : ภูเขา) (ญี่ปุ่นที่ 1) บริเวณที่ก่อสร้างพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล บางบริเวณเป็นที่ราบสูง ป่าพรุ และป่าแม่มีด พื้นที่รับน้ำฝนแนวชายฝั่งมีความกว้างเฉลี่ย 2.5 กิโลเมตร

คุณน้ำย่อยคลองเทพา มีคลองเทพาเป็นคลองสายหลัก มีต้นน้ำจากเข้าที่ที่อุอกเสูงที่อุอกเขาสันกาด้ากีรี ในเขตอำเภอสูงบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ลุ่มน้ำไหลไปทางทิศเหนือผ่านอำเภอสูงบ้าย้อยและอำเภอเทพา แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากบังเทพา และบางส่วนไหลผ่านเขตเทศบาลอำเภอปะบัก จังหวัดยะลา มีความยาวของลุ่มน้ำสายหลักประมาณ 135 กิโลเมตร คลองสาขาที่สำคัญ ได้แก่ คลองเพียง คลองคงทาง คลองตีกี คลองจะหนา คลองตุ่งไพร คลองสันนี คลองงามคำ คลองจำเปา คลองใหญ่ คลองสำเภา คลองใต้บันยัน คลองจับเจ้าหนน แต่คลองดัดด้าน้ำ เป็นต้น

คุณน้ำย่อยคลองนาทวี มีคลองนาทวีเป็นคลองสายหลัก มีต้นน้ำจากเขาน้ำดี้ก้างที่อุอกเสูงสันกาด้ากีรี ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอนาทวี อำเภอจันจะ แล้วไหลไปบรรจบคลองน้ำเต็มและคลองสะกอม และไหลลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากบัง น้ำความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร คลองสาขาที่สำคัญ ได้แก่ คลองทราย คลองใจใหญ่ คลองปง คลองทับช้าง คลองคำหม่น คลองกวาง คลองยอด และคลองเกรียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคลองน้ำทับ ซึ่งต้นน้ำเกิดจากที่อุอกเสากอนกลางของจังหวัดสงขลา ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอจันจะ และอำเภอนาทวี แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากบังนาทับ อำเภอจันจะ

ตัวน้ำดูดภายในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองเทพา - คลองนาทวี นั้น ถูกบันยูในช่วงที่ขึ้นคลื่นตาม - ผลกระทบ โดยมีเนื้อทรายในตีนคลื่นพุ่งกระชากด้วยแรงน้ำท่วม ส่วนตู้แฉะอยู่ในช่วงที่ขึ้นคลื่นมากที่สุด - หมายเหตุ และช่วงที่ขึ้นคลื่นอยู่ในช่วงที่ขึ้นคลื่นพุ่งกระชากด้วยแรงน้ำท่วม ซึ่งมีผลทำให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง ซึ่งมีผลทำให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง






3. เครื่อข่ายและจุดติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ^๙

ในการดำเนินโครงการพิศึกษาและสำรวจคุณภาพน้ำแบบมือดูน้ำร่วมกันน้ำ ป้องกันและลดความเสี่ยงในพื้นที่อำเภอที่อาจเกิดภัยพิบัติทางภูมิศาสตร์ของจุดติดตาม ได้กำหนดเป้าหมายของโครงการไว้จำนวน 20 เครื่อข่าย โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 ได้ดำเนินการสำรวจพิจารณาและติดตามพิจารณาจุดติดตามทราบคุณภาพน้ำของเครื่อข่าย เพื่อลงแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดัง ตารางที่ 1 และรูปที่ 2 - 6


ตารางที่ 1 เครื่อข่ายและจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พิจารณาจุดติดตามทางภูมิศาสตร์


ลำดับ	ชื่อเครือข่าย	ลักษณะ	หมู่	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	พิกัด	
							x	y
1	รัฐวิสาหกิจกองโยธาธิ์	คลองแม่น้ำ	4	บ้านท่าคลอง	บ้านท่า	จะนะ	688840	764916
2	เครือข่ายน้ำประปาจังหวัดกาฬสินธุ์	คลองนาทับ	14	บ้านคลองท่า	นาทับ	จะนะ	687056	780233
3	โรงเรียนอนุบาลบ้านปันนก	คลองปาน	3	บ้านนาท่า	บ้านนา	จะนะ	689747	758092
4	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ด้วยการทำฟาร์ม	คลองสะกอม	5	บ้านชาขะล่อง	สะกอม	จะนะ	699014	768009
5	อนุรักษ์คลองลึก	คลองลึก	3	บ้านคลองลึก	บ้านนา	จะนะ	691312	764011
6	สายมั่งกรทอง(โรงเรียนบ้านพระทุกร)	คลองหนองแก้ว	7	บ้านปากหนองพา	หนองพา	หนองพา	717311	759935
7	ตัวบ้านท่าน้ำ	แม่น้ำเพา	6	บ้านท่าน้ำ	ท่าน้ำ	เพา	716117	744765
8	องค์กรบริหารส่วนตำบลกาสะไภ้	คลองไทร	3	บ้านกาสะไภ้	กาสะไภ้	เพา	708756	759219
9	โรงเรียนเพา	คลองเพา	1	บ้านท่าพู	เพา	เพา	717924	754930
10	องค์กรบริหารส่วนตำบลล่าไฟล	คลองล่าไฟ	9	บ้านล่าไฟ	ล่าไฟล	เพา	715058	741752
11	กบุญบัวกิจโรงเรียนบ้านอุหง	คลองอุหง	2	บ้านอุหง	ปากบาง	เพา	721303	756263
12	ถนนวังร่วมสร้างคลองสวอน้ำใส	คลองวังไหอยู่	6	บ้านวังไหอยู่	วังไหอยู่	เพา	706451	745089
13	นาทวีคลองสวนน้ำใส	คลองนาทวี	1	บ้านคลาดนาทวี	นาทวี	นาทวี	687327	745465
14	อนุรักษ์คลองนาทวี	คลองนาทวี	6	บ้านสะพานปลา	สะพาน	นาทวี	688569	734327
15	ประชบกคลองน้ำใส	คลองไหอยู่	2	บ้านไครวง	ประชบก	นาทวี	687864	722325
16	ตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อค.จ้าง	คลองนาทวี	2	บ้านบ่อจ้าง	จ้าง	นาทวี	689961	747480
17	สะบ้ำข้อบกน้ำ	คลองล่าทับ		สะบ้ำข้อบกน้ำ	สะบ้ำข้อบก	สะบ้ำข้อบก	716158	731806
18	โรงเรียนบ้านอุหา	คลองล่าไฟ	2	บ้านล่าครก	อุหา	สะบ้ำข้อบก	705066	731814
19	กบุญรักปักเข็น	คลองท่านบ	8	บ้านท่านบ	สะบ้ำข้อบก	สะบ้ำข้อบก	717752	730839
20	โรงเรียนสะบ้ำข้อบกฯ	คลองล่าทับ	1	บ้านทุ่งไทด	เจแอล	สะบ้ำข้อบก	702693	724734







รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำคลองเทพา-คลองพาทวี









รูปที่ ๖ จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่อุบลราชธานี



4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของเครือข่าย

หลังจากเครือข่ายได้รับการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 จนสามารถตรวจต่อของในละตาน้ำได้แล้ว ต้านทานฯ จึงมอบหมายให้เครือข่ายติดตามกราดคุณภาพน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จากการรักษาและพัฒนาคุณภาพน้ำต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินโครงการ มีระยะเวลาจำกัด เพียง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2548 ในระยะเวลาจึงขอให้เครือข่ายติดตามกราดคุณภาพน้ำ สัปดาห์ละ 1 ใบช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2548 เพื่อจะได้รับรวมข้อมูลจากแต่ละจุดติดตามกราดคุณภาพน้ำทั้ง 20 จุด ประมาณเป็นรายงานในภาพรวมของสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่ทุ่มน้ำอยุธยาดงเทพฯ-คลองนาทวี โดยระยะต่อไปให้เครือข่ายติดตามกราดคุณภาพน้ำเดือนละ 1 ครั้ง

นั่นเอง ข้อมูลจากการติดตามกราดคุณภาพน้ำยังไม่ครบถ้วน ก็ต้องขออภัยในส่วนเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2548 เป็นห่วงเวลาที่เฝ่าอกหนัก โดยเฉพาะในส่วนเดือนธันวาคม เกิดภาวะอุทกภัยย่างรุนแรงทั่วทั้งทุ่มน้ำเป็นระยะเวลานาน จึงได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปจนถึงเดือนมกราคม 2549 ทำให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นในบางจุด

นอกจากความรู้/ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมแล้ว เครือข่ายยังมีความมี “หันตัวออกจากสายน้ำ” เพื่อเป็นฐานมีอยู่ในการเฝ้าระวังและติดตามกราดคุณภาพน้ำซึ่งตัวอย่างเช่นการดำเนินงานของที่ปรึกษาเดือนมกราคม 2549 หันตัวอยู่มีดังกล่าวมีรับสอนการดำเนินงานหลักๆ ดังนี้



เก็บตัวอย่างน้ำจากสายน้ำ/ลำคลองที่ให้กำหนดมาไว้แล้ว



นำตัวอย่างน้ำที่เก็บมาทำการตรวจเพื่อหาค่าออกซิเจนละลายน้ำ



รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำคลองเทพา-คลองนาเกว

นำค่าที่ทราบได้มาเทียบว่าอยู่ในระดับใดและแสดงผลด้วยรูปภาพบนแผ่นป้ายที่ตั้งไว้บริเวณ จุดศึกษากรุงเทพฯ



ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
มากกว่า 7 มิลลิกรัมต่อลิตร



ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
มากกว่า 6 แต่ไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อลิตร



ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
มากกว่า 4 แต่ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อลิตร



ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
มากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร



ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร



บันทึกข้อมูลได้ในสมุดอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดี นักงานจิตวิญญาณ
ภาคที่ 16 และยังคงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำ และ
จะได้วางแผนการรักษาและพัฒนาต่อไป (ภาคผนวกที่ 5)




รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ คุณภาพดื่มน้ำ-คลองน้ำทิว

สำหรับผลการติดตามทุกวาระของคุณภาพน้ำของเครือข่าย ในร่วงเดือนพฤษภาคม
2548 - มกราคม 2549 แต่งตั้งตารางที่ 2 และรูปที่ 7

ตารางที่ 2 ผลการตรวจส้อมคุณภาพน้ำของเครือข่าย

ลำดับ ที่	เครือข่าย	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5	
		ว/ด/ป	ผล	ว/ด/ป	ผล	ว/ด/ป	ผล	ว/ด/ป	ผล	ว/ด/ป	ผล
1	รักษ์ลำคลองป่าซาง	22/11/48	พอใช้								
2	คลองนาทับ	18/11/48	พอใช้	24/11/48	พอใช้						
3	โรงพยาบาลชุมปี้มั่นก์	16/11/48	เสื่อมโทรมมาก	23/11/48	เสื่อมโทรมมาก	30/11/48	เสื่อมโทรม				
4	อนุรักษ์ทรัพยากรฯ ต.สะกอม	30/11/48	เสื่อมโทรม								
5	อนุรักษ์คลองลีก	18/11/48	พอใช้	25/11/48	ดี	16/12/48	ดี	09/12/48	ดี	30/12/48	ดี
6	สามัคกรทอง	25/11/48	พอใช้								
7	ต้านลมหนาว	18/11/48	พอใช้								
8	อบต.เกะสะบ้า	25/11/48	พอใช้								
9	โรงพยาบาล	19/11/48	พอใช้	01/12/48	พอใช้	07/12/48	พอใช้	28/12/48	พอใช้		
10	อบต.ลำไพล	21/11/48	ดี								
11	กลุ่มนุรักษ์โรงพยาบาลบ้านถูกหยัง	16/11/48	พอใช้								
12	คนชาววังฯ	18/11/48	ดี	25/11/48	ดี	06/12/48	ดี				
13	นาวีกคลองสาวน้ำใส	24/11/48	ดี	01/12/48	ดี	15/12/48	ดี	29/12/48	ดี	05/01/49	ดี
14	อนุรักษ์คลองนาทวี	18/11/48	ดี	25/11/48	ดีเยี่ยม	02/12/48	ดีเยี่ยม				
15	ประกอบคลองน้ำใส	18/11/48	ดีเยี่ยม	23/11/48	ดี	30/11/48	ดีเยี่ยม	07/12/48	ดี	14/12/48	ดีเยี่ยม
16	อบต.ฉาง	20/01/49	พอใช้								
17	สะบ้าข้อรักยั่น้ำ										
18	โรงพยาบาลบ้านถูกหยา	25/11/48	ดีเยี่ยม	02/12/48	ดีเยี่ยม	23/12/48	ดีเยี่ยม				
19	กลุ่มรักษ์ปลาอึ่ม										
20	โรงพยาบาลสะบ้าข้อรักษา	20/11/48	พอใช้	27/11/48	พอใช้	05/12/48	พอใช้				



รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำ

จากการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำได้ 2 แห่ง เกี่ยวข้องได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดค่าของค่าในแต่ละรายการน้ำเพื่อส่งผลการตรวจคุณภาพน้ำ สำหรับนักงานด้านเคมีภysis จำนวน 18 เครื่องข่าย รวม 44 ครั้ง โดยผลการตรวจคุณภาพน้ำอุ่มน้ำยังคงดี - ดีเยี่ยมกว่า พบร้า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีและเกณฑ์พอใช้งานที่สูง คือ 16 ครั้ง (36%) คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 8 ครั้ง (18%) และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี somewhat และดีเยี่ยมมาก 2 ครั้ง (5%) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ผลการตรวจคุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี

อนึ่ง เนื่องจากจะเวลาในการดำเนินโครงการมีจำกัด ทำให้การตรวจคุณภาพน้ำของเกี่ยวข่ายฯ มีจำกัด ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เกี่ยวข่ายฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และบางเกี่ยวข่ายฯ ไม่สามารถตรวจคุณภาพน้ำ ณ จุดตรวจได้ เนื่องจากบริเวณจุดตรวจมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ความหลากหลายของสमารถเกี่ยวข่ายฯ ซึ่งประกอบด้วยทั้งบ้านเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถในชุมชน ส่งผลให้มีการตรวจคุณภาพน้ำในช่วงเวลาที่หากต่างกัน那麼ความพึงขึ้นต่อไปจะต่างกัน ผลการตรวจคุณภาพน้ำในแต่ละครั้งจึงไม่ช่วยในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน (สปดาห์ละ 1 ครั้ง) ทำให้ไม่สามารถสรุปภาพรวมคุณภาพน้ำของแต่ละสถานีในอุ่มน้ำยังคงดี - ดีเยี่ยมกว่าในช่วงเวลาเดียวกันได้



5. ก้าวต่อไปของเครือข่าย

จากต่อไปได้ว่าการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและติดตามครัวส้อมบุญมาพน้ำสุ่มน้ำย่อยคลองเทพาและคลองนาหงส์ ทุกภาคส่วนที่ประสานกันจะเป็นเครือข่ายติดตามครัวส้อมบุญมาพน้ำ มีส่วนร่วมทั้งแทร็บิชัน กล่าวคือ ของที่ปรึกษาของผู้ที่ดูแลในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้ประสานงาน โดยภาคส่วนต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการ เช่น ทั้งแทร็บิชันของสถาบันการสร้างเครือข่าย การกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อติดตามครัวส้อมบุญมาพน้ำ การเก็บตัวอย่างและตรวจวัด และการรายงานผล รวมถึงการขยายผลต่อไป

ประโยชน์ที่เกี่ยวข่ายได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือ

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่ของทุกคน เช่น แหล่งให้เชื้อมูลในการกำหนดแนวทางการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพน้ำในพื้นที่
2. มีเครือข่ายในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนที่เหมาะสมและเป็นปูรุ่งธรรม
3. ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่มีการเรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนอย่างเป็นเหตุเป็นผล ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินการในขั้นต่อไป คือ

1. เครือข่ายยังคงดำเนินการติดตามครัวส้อมบุญมาพน้ำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. เพิ่มจำนวนเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกตำบลทั้งสี่แห่ง
3. เพิ่มความเข้มแข็งแก่เครือข่าย โดยการพัฒนาให้เครือข่ายเรียนรู้ในการนำข้อมูลจากการตรวจของทุกคน (data) มาพัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศ (information) จากนั้นพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเป็นความรู้ (knowledge) ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร และเกิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของเครือข่ายติดตามครัวส้อมบุญมาพน้ำในแต่ละพื้นที่ของที่ปรึกษาของผู้ดูแลในพื้นที่ ต้องมีความต่อเนื่องในการดำเนินงานไประยะเวลานาน โดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อเครือข่ายได้พัฒนาการติดตามครัวส้อมบุญมาพน้ำ จนถูกยอมรับเป็นความรู้ (Knowledge) แล้ว ทุกเครือข่ายก็จะสามารถประسانและทำงานร่วมกับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน



การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ



ภาคผนวก 1

ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอย่างง่าย



น้ำยาหมาดเลข 1
(แมงกานีสชัลเฟต)



กระบวนการเก็บตัวอย่างน้ำ



น้ำยาหมาดเลข 2
(อะลคาไลน์ไอโอดีค์
เคมีชีค)



ขวดแก้วดูปปามพู่



น้ำยาหมาดเลข 3
(กรอกำมะถัน)



ขวด บี โซ ดี



น้ำยาหมาดเลข 4
(สารละลายมาครรซูน
ไฮเดรย์ไอโอดีคัลเฟต)



ขวดแก้ววัดปริมาตร



น้ำยาหมาดเลข 5
(น้ำมึน)




เข็มฉีดยา



รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ คุณภาพคลองท่อพานิช-คลองนาเกว

ภาคผนวกที่ 2





ภาคผนวกที่ 3

รายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เครือข่ายลุ่มน้ำย่อยคลองเทพาและคลองนาทวี

1. เครือข่ายรักษ์ลำคลองป่าสิช

ผู้ประสานเครือข่าย	: นายนิยม คำแก้ว
ที่อยู่	: 26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสิช อำเภอจัน จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	: 04 - 1969558
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: สะพาน ม.4 บ้านท่ากุด ตำบลป่าสิช อำเภอจัน จังหวัดสงขลา
ชื่อสถานที่	: กุดคงแม่ม้า
รหัส	: สก.064



2. เครือข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทับ



ผู้ประสานเครือข่าย	: นายนพดล นัยสมัน
ที่อยู่	: 5/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทับ อำเภอจัน จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	: 09 - 2963779
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: บ้านคลองช่า หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับ อำเภอจัน จังหวัดสงขลา
ชื่อสถานที่	: กุดนาทับ
รหัส	: สก.071



3. เครือข่ายโรงเรียนจะนะชุมปัตม์

ผู้ประสานเครือข่าย	: นายธีระ ชัยณรงค์
ที่อยู่	: 2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคุณตักษิร อำเภอจัน จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	: 01 - 9575589
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: ช้างโรงเรียนจะนะชุมปัตม์ หมู่ที่ 3 ตำบลคุณตักษิร อำเภอจัน จังหวัดสงขลา
ชื่อสถานที่	: กุดคงปาน
รหัส	: สก.073





4. เครื่อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลสะกอม



ผู้ประสานเครือข่าย	: นายคงเดด หมัดเหมาะ
ที่อยู่	: 100/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอชุมนับ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	: 01 - 0995504
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: บริเวณน้ำทึบจากมาทั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลสะกอม อำเภอชุมนับ
ชื่อสถานี	: กดคงสะกอม
รหัส	: ส.ก.078

5. เครือข่ายอนุรักษ์คลองลึก

ผู้ประสานเครือข่าย	: นายเฉลิม พากหมณี
ที่อยู่	: 6/5 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองลึก อำเภอชุมนับ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	: 074 - 378525
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: สะพานคลองลึก ม.3 ถนนส่องคล้า - นาทวี ตำบลลับบ้านนา อำเภอชุมนับ
ชื่อสถานี	: กดคงลึก
รหัส	: ส.ก.080



6. เครือข่ายสายแม่น้ำหาด (โภเจริญบ้านพะพุทรอ)



ผู้ประสานเครือข่าย	: นางแฉ้ว สร้อยเชื้อ
ที่อยู่	: 533 ถนนท่าเรือ ตำบลหาด อำเภอพะพุทรอ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	: 06 - 7473567
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: ศาลาพักผ่อนริมแม่น้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลหาด อำเภอพะพุทรอ
ชื่อสถานี	: กดคงหาด - นาทวี
รหัส	: ส.ก.065



7. เครือข่ายดำเนินการทำฟาร์มป่า

ผู้ประสานเครือข่าย	: นายกานิยะ หัวงาม
ที่อยู่	: 144 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอเกพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	: 09 - 8696339
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: กดตามน้ำเกพา หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าม่วง อำเภอเกพา
ชื่อสถานี	: แม่น้ำเกพา
รหัส	: ส.ก.067





รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำคลองอโยธยา-คลองนา กวี



8. เครือข่ายองค์กรบริหารส่วนตำบลสเกาะสะบ้า

ผู้ประสานเครือข่าย	:	นายสุพิน ป่าโถ
ที่อยู่	:	138 หมู่ที่ 6 ตำบลสเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสิงค์ค่า
โทรศัพท์	:	04 - 8592528
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	:	ฝางกันน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลสเกาะสะบ้า อำเภอเทพา
ชื่อสถานี	:	คลองไทร
รหัส	:	สก.069

9. เครือข่ายโรงเรียนเทพา

ผู้ประสานเครือข่าย	:	นายนิยม ภูริธรรม
ที่อยู่	:	159 หมู่ที่ 1 ถนนประชาน-สุชา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสิงค์ค่า
โทรศัพท์	:	01 - 8963127
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	:	ตลาดแขก หมู่ที่ 1 ถนนทุทธยง-เทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา
ชื่อสถานี	:	คลองเทพา
รหัส	:	สก.072



10. เครือข่ายอบต.ลังไพล



ผู้ประสานเครือข่าย	:	นายศารอน พ่องหนูรุ่ง
ที่อยู่	:	1 หมู่ที่ 2 ตำบลลังไพล อำเภอเทพา จังหวัดสิงค์ค่า
โทรศัพท์	:	01 - 9634035
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	:	สระบานหมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลลังไพล อำเภอเทพา
ชื่อสถานี	:	คลองคำเป่า
รหัส	:	สก.077



11. เครือข่ายกลุ่มนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุทธยง

ผู้ประสานเครือข่าย	:	นายสมนึก ดูมาสัง
ที่อยู่	:	117 หมู่ที่ 2 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสิงค์ค่า
โทรศัพท์	:	09 - 2994518
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	:	โรงเรียนบ้านทุทธยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา
ชื่อสถานี	:	คลองทุทธยง
รหัส	:	สก.079



12. เครื่อข่ายคนร่วมร่วมสร้างคลองสระบน้ำใส



ผู้ประสานเครือข่าย	: นายมานะ โพธิชา
ที่อยู่	: โรงเรียนบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์	: 09 - 5959812
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: หนองเรียนบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา
ชื่อตัวยาน้ำ	: กดลงวังใหญ่
รหัส	: สก.081

13. เครือข่ายน้ำท่วมคลองสระบน้ำใส

ผู้ประสานเครือข่าย	: นางสมศิริ เถียรพิพูดย์
ที่อยู่	: เทศบาลตำบลนาทวี ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์	: 074 - 371538
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: ให้สะพานคลองนาทวี หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี
ชื่อตัวยาน้ำ	: กดลงนาทวี
รหัส	: สก.066



14. เครือข่ายน้ำรักษาคลองนาทวี



ผู้ประสานเครือข่าย	: นายวิรัตน์ วิศิพันธ์
ที่อยู่	: 33 หมู่ที่ 4 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์	: 09 - 2934248
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: บ้านสะพานพดา หมู่ที่ 6 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี
ชื่อตัวยาน้ำ	: กดลงนาทวี
รหัส	: สก.070



15. เครือข่ายประกันคลองน้ำใส

ผู้ประสานเครือข่าย	: นายอุดม ตัวศิริก
ที่อยู่	: แขวงการบริหารส่วนตำบลประกัน หมู่ที่ 1 ตำบลประกัน อำเภอนาทวี จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์	: 06 - 2945468
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	: สะพานพญา น.2 ถนนนาทวี-ประกัน ตำบลประกัน อำเภอนาทวี
ชื่อตัวยาน้ำ	: กดลงใหญ่
รหัส	: สก.075





รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำคลองอโศก-คลองนาโกว



16. เครื่องชี้ข่ายตรวจสอดคลุนภาพน้ำ อบต.ฉาง

ผู้ประสานเครือข่าย : นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์กัน
 ที่อยู่ : 18 หมู่ที่ 1 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 โทรศัพท์ : 07 - 2935701
 จุดตรวจสอดคลุนภาพน้ำ : ศูนย์กลางบ้าน ตำบลฉาง อำเภอนาทวี
 ชื่อสถานี : คลองวังบัว
 รหัส : สก.082

17. เครื่องชี้ข่ายสะบ้าย้อยรักษา้น้ำ

ผู้ประสานเครือข่าย : นายวิเชียร ชาญชิงพาณิช
 ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ด.ชาญมุเกราะที่ ๑.
 โทรศัพท์ : ๐๑ - ๕๙๘๗๒๔๔
 จุดตรวจสอดคลุนภาพน้ำ : ด.ชาญมุเกราะที่ (ทรงชั้นบ้านพัก สง.๑.สะบ้าย้อย)
 ชื่อสถานี : คลองด้ำทับ
 รหัส : สก.068



18. เครื่องชี้ข่ายโรงเรียนบ้านคุหา

ผู้ประสานเครือข่าย : นางชวนพิศ ใจภิกรณ์
 ที่อยู่ : บ้านพักคุหะโรงเรียนบ้านคุหา หมู่ที่ 4 ตำบลคุหา
 โทรศัพท์ : ๐๖ - ๒๙๑๖๐๕๔
 จุดตรวจสอดคลุนภาพน้ำ : สะพานข้ามคลองบ้านด้ำทับ ม.๒ ถนนคุหา - ถนนเจ้าปี่
 ชื่อสถานี : กำนครุหา อำเภอตีนบ้าวัชัย
 รหัส : สก.074



19. เครื่องชี้ข่ายกลุ่มรักบ้านคุหะ

ผู้ประสานเครือข่าย : นายวัชรินทร์ หมินเจด
 ที่อยู่ : 85 หมู่ที่ 8 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอตีนบ้าวัชัย
 โทรศัพท์ : ๐๖ - ๙๕๖๐๕๗๔ (๐๖ - ๙๖๖๒๘๒๔ นายธารี เมืองมาลง)
 จุดตรวจสอดคลุนภาพน้ำ : ปลักไม้แก่น หมู่ที่ 8 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอตีนบ้าวัชัย
 ชื่อสถานี : คลองทำมน
 รหัส : สก.076





20. เครือข่ายโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

ผู้ประสานเครือข่าย	:	นายอำนาจ ประกอบศรี
ที่อยู่	:	โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	:	09 - 9764572
จุดควรตรวจสอบคุณภาพน้ำ	:	บ้านทุ่งไฟต หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย
ชื่อสถานี	:	กุดคงแม่น้ำ
รหัส	:	สธ.083



ใบรับสมัคร

ภาคผนวกที่ 4 เครือข่ายฝ่ายรัฐติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ภายใต้โครงการและการสร้างกลุ่มเครือข่ายฝ่ายรัฐและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ในพื้นที่อุบลน้ำคลองเทพฯ - นาโภ

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเครือข่าย

1. ชื่อเครือข่าย.....

2. ผู้ประสานงานเครือข่ายชื่อ.....

คณที่ 1. ชื่อ.....

สถานที่ติดต่อ : เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน/ซอย.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

คณที่ 2. : ชื่อ.....

สถานที่ติดต่อ : เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน/ซอย.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

คณที่ 3. : ชื่อ.....

สถานที่ติดต่อ : เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน/ซอย.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

3. จำนวนสมาชิก..... คน

4. เหตุใดจึงสนใจเป็นเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ.....

5. ชื่อสายน้ำ/คลอง ที่ในพื้นที่.....

จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ :

1. สายน้ำ/คลอง..... บริเวณที่จะตรวจสอบ.....

หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด.....

2. สายน้ำ/คลอง..... บริเวณที่จะตรวจสอบ.....

หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด.....



3. สายร้าว/คลอง..... มีริเวณที่จะตรวจสอบ.....
 หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล.....
 อำเภอ..... จังหวัด.....

6. รายชื่อสมาชิกเครือข่ายที่ร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ที่	ชื่อ/นามสกุล	สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทร	ลายเซ็นสมาชิก
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

ลงชื่อ..... ผู้ประสานงานเครือข่าย
 (.....)
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินที่รับผิดชอบ.....
 สถานที่ติดต่อ : เลขที่..... หมู่ที่..... ถนนซอย.....
 ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินที่รับผิดชอบ

1. ชื่อ..... ตำแหน่ง.....
 โทรศัพท์..... โทรศัพท์.....
2. ชื่อ..... ตำแหน่ง.....
 โทรศัพท์..... โทรศัพท์.....

3. ผู้ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

- คนที่ 1 : ชื่อ..... โทรศัพท์ติดต่อ :
- คนที่ 2 : ชื่อ..... โทรศัพท์ติดต่อ :
- คนที่ 3 : ชื่อ..... โทรศัพท์ติดต่อ :



รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ คุณภาพของเทเพา-คลองนาทวี

4. สายน้ำ/คลองหลัก ที่ไหลผ่านในพื้นที่.....

.....

5. แม่น้ำ/แม่น้ำที่ต่อเนื่องกับคลองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง ในพื้นที่.....

.....

6. เหตุผลในการสนับสนุนเครือข่ายร่วมกิจกรรม "หนึ่งตำบล หนึ่งสายน้ำ เพื่อการอนุรักษ์"

.....

ลงชื่อ..... (ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....



ภาคผนวกที่ 5

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิเฉลี่ยน้ำ (DO)

จุดตรวจวัด สะพานคลองลึก ม.3 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ตรวจวัด วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09.30 น.

ชื่อเครื่องข่าย อนุรักษ์คลองลึก

สภาพอากาศ

ฟ้า晴朗 มีเมฆ ฝนตก

สภาพแม่น้ำโดยทั่วไป

น้ำใส 透明 น้ำใสออกน้ำ น้ำ浑浊

สภาพของน้ำขณะตรวจวัด (ตักขึ้นมาใส่เก็บแล้วทำการสังเกต)

- สีของน้ำ

ไม่มีสี มีสีเล็กน้อย มีสีพอสมควร

- ความชุน

ใส ใส่เล็กน้อย ใส่มาก

- กลิ่น

ไม่มีกลิ่น มีกลิ่นเล็กน้อย มีกลิ่น

- สภาพทั่วไป

ไม่มีขยะลอดมากทั้งน้ำ มีเล็กน้อย มีมาก

ผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิเฉลี่ยน้ำ = 5.8 มิลลิกรัมดือดิตร

คุณภาพน้ำอยู่ในประเภท

เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรม พอดี ดี

ยอดเยี่ยม

ลงชื่อ เจริญ พรหมณี (ผู้บันทึก)

(นายเจริญ พรหมณี ...)



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
ถนนกาญจนวนิช ตำบลคเณรูปวัง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 90000
โทรศัพท์ 0-7431-1882, 0-7431-3419
<http://www.reo16.in.th>
E-mail : envreo16@hotmail.com, reo16@thai.com