

ดูแล



ที่ ทส 0205(16)/๔๔๓

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
ถนนกาญจนวนิช ตำบลطاولةป่าห้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

๙ ขันวาน 2552

เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก

ข้างต้น หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ที่ สข 73405/1010 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลปริก ขอความอนุเคราะห์ เก็บตัวอย่างน้ำทึบจาก
ฟาร์มสุกรของบริษัท เหลียงจะหดี ฟาร์มจำกัด (ฟาร์มสุกรประเพกษา) หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ก่อนปล่อยลงสู่ลำคลองสาธารณะ น้ำ

ในการนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทึบจากฟาร์มสุกร เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 รายละเอียดผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสรุปผลได้ดังนี้

1. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทึบจากฟาร์มสุกรของบริษัทจำนวน 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ 1 น้ำจาก
บ่อบันดับน้ำเสียบ่อที่ 5 ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างน้ำจากบ่อสุดท้ายเนื่องจากบ่อชารุดอยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมบ่อ
ตัวอย่างที่ 2 น้ำที่ไม่ได้เข้าระบบบันดับน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ

2. ผลการตรวจคุณภาพน้ำ พนวัตคุณภาพน้ำตัวอย่างที่ 2 ซึ่งเป็นตัวอย่างน้ำที่ไม่ได้เข้าระบบ
บันดับน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ มีค่า บีโอดี (BOD) เท่ากับ 320 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี (COD)
เท่ากับ 829.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนในรูปทีเกอีน (TKN) เท่ากับ 210.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากการเลี้ยงสุกร ประเพกษา (ค่ามาตรฐานกำหนดค่าบีโอดี ไม่เกิน 100
มก./ล. ค่าซีโอดี ไม่เกิน 400 มก./ล. ค่าไนโตรเจนรูปทีเกอีน ไม่เกิน 200 มก./ล.) ส่วนค่าสารแขวนลอย (SS)
เท่ากับ 167.9 มิลลิกรัมต่อลิตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบ (ค่ามาตรฐานกำหนดค่าสาร
แขวนลอย ไม่เกิน 200 มก./ล.)

3. แนวทางในการแก้ไข มีดังนี้

- ใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยให้เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนดำเนินปฏิริบุคคล กำกับ คุ้มครอง นำด้วยความตั้งใจ แล้วควบคุมการระบายน้ำที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึบจาก การเลี้ยงสุกร

- ใช้มาตรการทางสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยการให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลบริเวณชุมชนที่มีการระบายน้ำที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม และจัดตั้งเครือข่าย อปท.ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำที่ระบายน้ำออกจากบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบค่าพัน้ำที่ระบายน้ำ ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ให้การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่าง และ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศรุต เดชานุ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

กสิริ งานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรศัพท์ 0-7431-1882 ต่อ 22, 0-7431-3419

E-mail : reo16@mnre.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประเภทตัวอย่าง น้ำเสียร่องเรียน บริษัทเหล็กชุบดี ฟาร์มจำกัด

สถานีกีบพื้นที่วอย่าง อบต.บึงกา อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่รับตัวอย่าง 13 พฤศจิกายน 2552

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 14 พฤศจิกายน 2552

สถานี	Parameter				ลักษณะตัวอย่าง
	BOD	COD	SS	TKN	
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	
1	280.5	577.5	320.6	372.6	มีกลิ่นเหม็น สีน้ำตาลเข้ม มีตะกอน
2	320.0	829.6	167.9	210.7	ไม่มีกลิ่น สีน้ำตาลเข้ม มีตะกอน

BOD ใช้วิธีทดสอบ 5- Days Incubation และ Azide Modification

COD ใช้วิธีทดสอบ Close reflux, Titrimetric Method

TSS ใช้วิธีทดสอบ Dried at 103-105°C

TKN ใช้วิธีทดสอบ Kjeldahl Method

ชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางอาสา ชุมรักษ์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ชื่อ ผู้บรรจุ
(นางสาวกุณฑิรา อุปัมณฑ์)

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ บริษัทเหลี่ยงชะหลีฟาร์ม จำกัด



