





รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินลุ่มน้ำคลองอุตะเถาและ
คลองสาขาจังหวัดสงขลา โดยเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ปี 2562



รูปที่ 1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินลุ่มน้ำคลองอุตะเถาและคลองสาขา โดยเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 20 เครือข่าย ปี 2562

ตารางที่ 1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินลุ่มน้ำคลองอุทะเภาและคลองสาขา
โดยเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จังหวัดสงขลา ปี 2562

ชื่อเครือข่าย	จุดตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ				การแบ่งประเภท คุณภาพน้ำตาม การใช้ประโยชน์
		อุณหภูมิ	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ออกซิเจนละลาย (DO)	แอมโมเนีย (NH ₃)	
				มิลลิกรัมต่อลิตร	มิลลิกรัมต่อลิตร	
1. เครือข่ายเทศบาล เมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	1. คลองพรุค่างคว สะพานหอขมนก พรุค่างคว	31	7	3.4	0.0016	เสื่อมโทรม
2. เครือข่ายเทศบาล เมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	1. คลองสำโรง สะพาน ข้ามคลองสำโรงเกาะถ้ำ- ชายทะเล ม. 3	30	6.5	0.4	0.025	เสื่อมโทรมมาก
3. เครือข่ายเทศบาล เมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา	1. คลองหลาปังสะพาน ถ.เลียงเมือง	27	6.5	4.0	0.025	พอใช้
	2. คลองหลาปัง หลังวัด ทุ่งปราบ	27	6.5	5.0	0.005	พอใช้
4. เครือข่ายเทศบาล เมืองป่าดงเขารัง อ.สะเดา จ.สงขลา	1. คลองไม้ไผ่ หมู่บ้านประชานิตี	28	7	0.6	0.04	เสื่อมโทรมมาก
5. เครือข่ายอนุรักษ์แหล่ง น้ำเทศบาลเมืองปาดัง อ.สะเดา จ.สงขลา	1. ลำคลองธรรมชาติ จุดสูบ น้ำประปาคลองทราย ม.3 บ้านท่าข่อย	28	7	3.8	0.0016	เสื่อมโทรม
6. เครือข่ายเทศบาล ตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	1. คลองปอม สะพานข้าม รถไฟสนามกอล์ฟ	31	7	1.0	0.08	เสื่อมโทรมมาก
7. เครือข่ายรักษาคคลองอู่ ตะเภา ทต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	1. คลองอู่ตะเภา หมู่บ้าน ทุ่งลุง	29	6.5	3.4	0.001	เสื่อมโทรม
8. เครือข่ายเทศบาล ตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา	1. คลองหนองม่วง ม. 17 ต.ท่าช้าง	30	6	6.5	0.5	ดี
	2. คลองท่าช้าง (วัดท่าช้าง) ม. 2 ต.ท่าช้าง	30	7	6.0	0.5	ดี
	3. คลองสายหน้าบริษัท เชาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด ม. 4 ต.ท่าช้าง	31	6.5	4.5	0.0025	พอใช้
	4. คลองสายหลังบริษัท กรีนริเวอร์พาร์ค จำกัด ม. 4 ต.ท่าช้าง	31	6.5	4.0	0.0025	พอใช้
	5. คลองสายเมา ม. 8 ต.ท่าช้าง	31	7	6.0	0.5	ดี

ชื่อเครือข่าย	จุดตรวจจุดสอบ คุณภาพน้ำ	ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ				การแบ่งประเภท คุณภาพน้ำตาม การใช้ประโยชน์
		อุณหภูมิ	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ออกซิเจนละลาย (DO)	แอมโมเนีย (NH ₃)	
				มิลลิกรัมต่อลิตร	มิลลิกรัมต่อลิตร	
8. เครือข่ายเทศบาล ตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา (ต่อ)	6. คลองสายเมา (หลังวัด คางคาเลียบ) ม.14 ต.ท่าช้าง	31	6.5	6.0	0.5	ดี
	7. คลองสายเมา (คุ้มหนอง ขวน) ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา	30	7	6.0	0.25	ดี
9. เครือข่ายเทศบาล ตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา	1. คลองท่าเดียน หมู่ที่ 8	31	7	5.0	0.0016	พอใช้
10. เครือข่ายเทศบาล ตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา	1. คลองเล่ สะพานข้ามคลองเล่	29	7	4.5	0.08	พอใช้
	2. คลองลาปิง (สะพานพุดเดียว) สะพานข้ามคลองลาปิง	30	6.5	4.0	0.005	พอใช้
	3. คลองเล่ (ทิวทรัพย์) สะพานข้ามคลองเล่	28	6.5	5.4	0.0005	พอใช้
	4. คลองพะวน สะพานข้ามคลองพะวน	31	6.5	1.0	0.25	เสื่อมโทรมมาก
	5. คลองหน้าฮั่ว สะพานข้ามคลองหน้าฮั่ว	28	6.5	5.0	0.0003	พอใช้
11. เครือข่ายเทศบาล ตำบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา	1. คลองอู่ตะเภา จุด ตรวจสอบสะพานอู่ตะเภา	27	9	2.0	0	เสื่อมโทรม
	2. คลองคลองแห จุด ตรวจสอบสะพานเง็ก เขียน	29	9	2.0	0	เสื่อมโทรม
12. เครือข่ายเทศบาล ตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา	1. คลองปริก สะพานมิตรสงคราม	29	6.5	3.2	0.0075	เสื่อมโทรม
	2. คลองปริก สะพานคลองปริก	28	6.5	4.2	0.0005	พอใช้
13. เครือข่ายองค์กร บริหารส่วนตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา	1. คลองท่าวัด วัดควนเนียง	28	6.5	6.0	0.0005	ดี
	2. คลองตง คลองตงเหนือ	27	6.5	1.45	0.018	ดี
14. เครือข่ายองค์กร บริหารส่วนตำบล คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา	1. คลองจำไทร ฝ่ายบ้าน เก่าร้าง	29	7	4.4	0.0016	พอใช้
	2. คลองหลา คลองวัดโพธิ์	29	6.5	1.6	0.0005	เสื่อมโทรมมาก

ชื่อเครือข่าย	จุดตรวจจุดสอบ คุณภาพน้ำ	ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ				การแบ่งประเภท คุณภาพน้ำตาม การใช้ประโยชน์
		อุณหภูมิ	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ออกซิเจนละลาย	แอมโมเนีย (NH ₃)	
				(DO)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
องศา เซลเซียส	มิลลิกรัมต่อลิตร	มิลลิกรัมต่อลิตร	มิลลิกรัมต่อลิตร			
15. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา	1. คลองเทพา สะพานเทพา	31	6.5	5.0	0.0005	พอใช้
16. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเขามะลิเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา	1. คลองธรรมชาติ คลองหลังโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป	28	6.5	1.8	0.005	เสื่อมโทรมมาก
17. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา	1. คลองวังไผ่ คลองวังไผ่ ม. 1	28	7	5.0	0.056	พอใช้
18. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา	1. อ่างเก็บน้ำจุดตรวจจุดสอบอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา	30	6.5	6.9	0	ดี
19. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา	1. คลองพังลาจุดตรวจจุดสอบสะพานวัดเก่า	29	6.5	4.7	0.0005	พอใช้
20. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลลุงอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	1. หน้าวัดเจริญราษฎร์จุดตรวจจุดสอบคลองวาด	29	6.5	3.0	0.0005	เสื่อมโทรม

